

Inspection Visit Date: 30/09/2024

Report NO. : IR/0700



بيانات العميل والسيارة				
موديل السيارة Kia Sportage 2017 Imported				
88755	قراءة العداد	اللون		
لا يوجد حظر البيع لا يوجد			توكيلات	
القوات المسلحة	المرور	2027-05-12	تاريخ انتهاء الرخصه	

مواصفات السيارة					
4	عدد السلندرات	SUV	نوع الهيكل		
فردي 🗸	التربو	1600	سعة المحرك		
8	عدد الايرياج	بنزين	نوع الوقود		
أوتو 6 سرعات	نوع الفتيس	بانوراما + فتحة سقف	فتحة سقف		
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل والاتزان الالكتروني		
حساسات أمامي/خلفي+كاميرا	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك		
لا يوجد	الدوارة عن بعد	ىۋخد √	نظام تحديد المسار		
جلد أصلي	نوع الفرش	بصمة 🗸	دخول السيارة		
19	مقاس الجنوط	الومونيوم سبور	الجنوط		
زرار تشغیل	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي		
لا يوجد	سخانات في الكراسي	كراسي أمامية	كراسي كهرباء		
توخد 🗸	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج		
√ yeer √	فتح الشنطة اوتوماتيك	5 بوصة	شاشة في التابلوه		
يوجد 🗸	مثبت /محدد سرعة	يوجد 🗸	مرایات ضم		

ملخص حالة السيارة					
• بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	• فبریکة (یوجد ملاحظات)	حالة البودي الخارجي		
• بحالة ممتازة	حالة العفشة	• فبریکة بالکامل	حالة البودي الداخلي		
• بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	• لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية		
• بحالة ممتازة	حالة التكييف	• بحالة جيدة	حالة الجنوط والكاوتش		
• بحالة جيدة جدا	حالة الصالون	• بحالة جيدة جدا	حالة الزجاج والكشافات		

حالة البودي الخارجي				
الكبوت	• فبريكة بالكامل	الاكصدام الأمامي	• فبریکة (خرابیش)	
السقف	• فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	• فبریکة (خرابیش)	
باب الشنطة	• فبريكة بالكامل	شبكة أمامية	• لا يوجد ملاحظات	
الرفرف الأمامي يمين	• فبریکة (خرابیش)	الرفرف الأمامي شمال	• فبریکه (خرابیش)	
قائم خارجي أمامي يمين	• فبريكة بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	• فبريكة بالكامل	
الباب الأمامي يمين	• فبريكة بالكامل	الباب الأمامي شمال	• فبريكة بالكامل	
الباب الخلفي يمين	• فبریکة (خرابیش)	الباب الخلفي شمال	• فبریکة (خرابیش)	
قائم خارجي خلفي يمين	• فبريكة بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	• فبريكة بالكامل	
الرفرف الخلفي يمين	• فبریکة (خرابیش)	الرفرف الخلفي شمال	• فبریکة (خرابیش)	
العتب السفلي يمين	• فبريكة بالكامل	العتب السفلي شمال	• فبريكة بالكامل	
مراية الباب الأمامي يمين	• فبريكة بالكامل	مراية الباب الأمامي شمال	• فبريكة بالكامل	
مفصلات الباب الأمامي يمين	• فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	• فبريكة بالكامل	
مفصلات الباب الخلفي يمين	• فبریکه بالکامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	• فبريكة بالكامل	
مفصلات الكبوت	• فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطه	• فبريكة بالكامل	
ملاحظات أخري				
	حالة زجاج / ك	شافات / أخرى		
زجاج البانوراما	• بحالة جيدة	زجاج فتحة السقف	• بحالة جيدة	
زجاج السيارة الأمامي	• تم التغيير	زجاج السيارة الخلفي	• بحالة جيدة	
زجاج باب أمامي يمين	• بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	• بحالة جيده	
زجاج باب خلفي يمين	• بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	• بحالة جيدة	
شراعات خلفية	• بحالة جيدة	شراعات أمامية	• بحالة جيدة	
الكشاف الأمامي يمين	• بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	• بحالة جيدة	
الكشاف الخلفي يمين	• كسر بالباغة	الكشاف الخلفي شمال	• بحالة جيدة	
كشافات شبورة أمامي	• بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	• بحالة جيدة	
كشافات إشاره أمامي	• بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	• بحالة جيدة	
سيستم مياة مساحات	• لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	• جيد	
مساحات الزجاج الأمامي	• بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	• بحالة جيدة	
ملاحظات أخري				

حالة البودي الداخلي و الشاسية					
			بودي داخلي		
• فبريكة بالكامل	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	• فبریکة بالکامل	دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم		
• فبريكة بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	• فبریکة (خرابیش)	دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم		
• لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	• فبریکة بالکامل	دواخل وأرضية الشنطة		
	• لا يوجد ملاحظات				
			شاسیه		
• فبریکه بالکامل	بطاحة أمامي شمال	• فبریکه بالکامل	بطاحة أمامي يمين		
• لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	• لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الأمامي		
• لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	• لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي		
			ملاحظات أخرى		

حالة الصالون					
لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	• تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	• تعمل بكفاءه		
مفتاح زجاج خلفي يمين	• يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	• يعمل بكفاءة		
الكونتاكت	• يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	• يعمل بكفاءة		
مفتاح الأنوار	• يعمل بكفاءة	السنتر لوك	• يعمل بكفاءة		
لوحة العدادات	• تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	• يعمل بكفاءة		
الكاسيت / الراديو / الشاشة	• يعمل بكفاءة	التابلوه	• بحاله جیده		
سماعات كاسيت أمامية	• تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	• يعمل بكفاءة		
أنوار أمامية	• تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	• تعمل بكفاءة		
حساسات الركن	• يعمل بكفاءة	کامیرات	• تعمل بكاءة		
مرايات الضم	• تعمل بكفائة	الكلاكس	• يعمل بكفاءة		
تبريد التكييف	• جيد	سويتشات التكييف	• تعمل بكفاءة		
هوايات التكييف	• بحالة جيده	الكونسول الوسط	• بحاله جیده		
الطارة / الدركسيون	• لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	• تعمل بكفاءة		
فرش الباب الأمامي يمين	• بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	• بحاله جيدة		
فرش الباب الخلفي يمين	• بحاله جیده	فرش الباب الخلفي شمال	• بحاله جیده		
فرش كرسي أمامي يمين	• بحاله جیده	فرش كرسي أمامي شمال	• بحاله جیده		
فرش كنبة خلفي	• بحاله جیده	فرش السقف	• بحاله جیده		
فيبر قائم أمامي يمين	• بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	• بحاله جیده		
فيبر قائم وسط يمين	• بحاله جیده	فيبر قائم وسط شمال	• بحاله جیده		
فيبر قائم خلفي يمين	• بحاله جیده	فيبر قائم خلفي شمال	• بحاله جیده		
شماسات أمامية	• بحاله جیده	مراية الزجاج الأمامي	• بحاله جیده		
مقبض يد السقف أمامي يمين	• بحاله جیده	مقبض يد السقف أمامي شمال	• لا يوجد		
مقبض يد السقف خلفي يمين	• بحاله جیده	مقبض يد السقف خلفي شمال	• بحاله جیده		
ملاحظات أخرى	ت أخرى خلع بكاوتش فتحة السقف				

حالة الميكانيكا					
				ـحرك والحوض)	کشف مرئي (اله
• طبیعي	مستوى زيت المحرك		• طبيعي	لة المحرك المرئية	
• لا يوجد	لون العادم		• أسود		لون زيت المحرك
• طبيعي	حالة التربو المرئية		• طبيعي	ية	حالة الفتيس المرئ
• جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء		• جيدة		حالة التوربيدو
					ملاحظات أخري
					كفاءة المحرك
	dry test) kg/cm2)	قيم الكبس ناشف			
		غرفة4	غرفة3	غرفة2	غرفة1
	wet test) kg/cm2)	قيم الكبس بالزيت			
		غرفة4	غرفة3	غرفة2	غرفة1
• لا يحتاج للكبس	كفائة المحرك		0.00		
	لا يوجد ملاحظات				ملاحظات كفاءة اا
					الفتيس / علبة ا
• طبیعي	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	طبيعي			حركة عصاية الفتيا
			• لا يوجد	. مع التقلات	وجود نتش أو خبط
					ملاحظات أخري دورة التبريد
• سائل تبرید أخضر نظیف	حالة سائل التبريد		<ul><li>طبیعي</li></ul>	ות	مستوی سائل التب
• طبیعی	حالة الرادياتير		• طبیعي • طبیعي		حالة دورة التبريد خ
ي ي ي	<del>-</del>		• طبیع <u>ي</u>		حالة مروحة التبريد
	٠ كنبيعي				ملاحظات أذرى
			ورية	بنود الصيانة الد	
• لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية	• جيدة			حالة سيور المجمو
• لم يتم الفك	نوع البوجيهات	• يتم التغيير مع موعد الصيانة			فلتر الهواء
			 يتم التغيير معٍ	ات	لون وحالة البوجيھ
					ملاحظات أخرى

حالة العفشة و الفرامل					
• بحاله جيدة	مساعدين خلفي	• بحاله جیده	مساعدين أمامي		
• بحالة جيدة	علبة الدركسيون/سكاترا	• لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي		
• بحالة جيدة	ذراع الميزان	• لا يوجد	مسامير الميزان		
• بحالة جيده	مقصات أمامي سفلي	• لا يوجد	مقصات أمامي علوي		
• بحالة جيدة	دنجل / مقصات خلفي	• لا يوجد	علبة نقل الحركة		
• طبیعي	بلي عجل خلفي	• طبيعي	بلي عجل أمامي		
• بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	• بحالة جيدة	قاعدة محرك يمين		
• بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتيس خلفية	• بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتيس أمامية		
• لا يوجد	عامود الكردان	• بحالة جيدة	قنطرة العفشة		
• لا يوجد	كبالن خلفية	• لا يوجد ملاحظات	كبالن أمامية		
• لا يوجد	اكسات خلفية	• لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية		
• لا يوجد	كرونة خلفية	• لا يوجد	كرونة أمامية		
			ملاحظات أخرى		
			الفرامل		
و ریجة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	75%~ •	حالة تيل الفرامل الأمامية		
25% •	حالة تيل الفرامل الخلفية	• مانیوال (جیدة)	فرامل اليد		
• لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	• ریجة	حالة طنابير الفرامل الخلفية		
			ملاحظات أخرى		

حالة الكهرباء				
		• لا يوجد	أعطال المحرك	
			ملاحظات اعطال المحرك	
		• لا يوجد	أعطال الفتيس	
			ملاحظات أعطال الفتيس	
		• لا يوجد	أعطال الايرياج	
			ملاحظات أعطال الايرباج	
		• لا يوجد	أعطال كنترولات أخرى	
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى	
			ملاحظات مع الدواره	
• طبیعي	أنوار التابلوه مع الدوارة	• طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكت	
• طبیعي	أصوات مع الدوارة	• طبیعي	سرعة الدوارة	
			ملاحظات أخرى	

الجنوط والكاوتش				
• بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	• تجریحات بسیطة	حالة الجنوط الأمامية	
• بحالة متوسطة	حالة الكاوتش الخلفي	• تجریحات بسیطه	حالة الجنوط الخلفي	
• بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستبن	• بحالة جيدة	حالة جنط الاستبن	
		تيوبليس	نوع الكاوتش	
	ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو					
حالة البطارية	● جيدة حالة شحن الدينامو • جيد				
كابلات البطارية	• جيدة				
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو					

الملحقات				
• موجود	كتالوج السيارة	• متوفرة (بحالة جيدة)	العدة وأدوات الأمان	
• لا يوجد	كتيب الضمان	• يعمل بكفاءة	الريموت/ المفتاح الأساسي	
• لا يوجد	فواتير الصيانة	• لا يوجد	الريموت /المفتاح الاضافي	

تجربة القيادة	
	ملاحظات الاصوات أثناء القيادة
	ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة
السيارة وراد الخارج	ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف
	ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات
	ملاحظات تجربة القيادة





FR L 45 RR R 45





FR O RR O





L 90 R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES DRIVER SEAT SWITCHES



**EXTRA OPTIONS** 



كتالوج السيارة : موجود



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



الرفرف الأمامي شمال : فبريكه (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الخلفي : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)




الكشاف الخلفي يمين : كسر بالباغة



دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)







كاوتش فتحة السقف : خلع