

Inspection Visit Date: 02/10/2024

Report NO.: IR/0713



بيانات العميل والسيارة					
موديل السيارة BMW X4 2018 M Sport					
156286	اللون				
لا يوجد	توكيلات				
النزهة	المرور	2025-05-15	تاريخ انتهاء الرخصه		

مواصفات السيارة						
	6	عدد السلندرات		SUV	نوع الهيكل	
✓	توین	التربو		3000	سعة المحرك	
	8	عدد الايرياج		بنزین	نوع الوقود	
	أوتو 8 سرعات	نوع الفتيس	√	فتحة سقف	فتحة سقف	
	5	عدد المقاعد	√	ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل والاتزان الالكتروني	
✓	حساسات أمامي/خلفي+كاميرا	نظام مساعدة الركن		لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك	
	لا يوجد	الدوارة عن بعد	√	يوجد	نظام تحديد المسار	
✓	جلد أصلي	نوع الفرش	√	بصمة	دخول السيارة	
	18	مقاس الجنوط	√	الومونيوم سبور	الجنوط	
✓	زرار تشغیل	مفتاح التشغيل	√	كرسي السائق	حفظ وضعيات الكراسي	
	لا يوجد	سخانات في الكراسي	√	كراسي أمامية	كراسي كهرباء	
\checkmark	يوجد	تحكم الصوت من الطارة		لا يوجد	كراسي ماساج	
\checkmark	يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓	7 بوصة	شاشة في التابلوه	
√	يوجد	مثبت /محدد سرعة	√	يوجد	مرایات ضم	

ملخص حالة السيارة						
• بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	• فبریکة (یوجد ملاحظات)	حالة البودي الخارجي			
• بحالة ممتازة	حالة العفشة	• فبریکة بالکامل	حالة البودي الداخلى			
• بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	• لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية			
• بحالة ممتازة	حالة التكييف	• بحالة جيدة	حالة الجنوط والكاوتش			
• بحالة ممتازة	حالة الصالون	• بحالة ممتازة	حالة الزجاج والكشافات			

	حالة البودي الخارجي					
• فبریکة (خرابیش)	الاكصدام الأمامي	• فبريكة بالكامل	الكبوت			
• فبریکة (خرابیش)	الاكصدام الخلفي	• فبريكة بالكامل	السقف			
• شرخ / کسر	شبكة أمامية	• فبريكة بالكامل	باب الشنطة			
• فبریکة بالکامل	الرفرف الأمامي شمال	• فبريكة بالكامل	الرفرف الأمامي يمين			
• فبريكة بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	• فبريكة بالكامل	قائم خارجي أمامي يمين			
• فبریکة بالکامل	الباب الأمامي شمال	• فبريكة (الدهان متآكل)	الباب الأمامي يمين			
• فبريكة بالكامل	الباب الخلفي شمال	• فبریکة (خرابیش - خبطات)	الباب الخلفي يمين			
• فبریکة بالکامل	قائم خارجي خلفي شمال	• فبريكة بالكامل	قائم خارجي خلفي يمين			
• فبریکة بالکامل	الرفرف الخلفي شمال	• فبریکة (خرابیش)	الرفرف الخلفي يمين			
• فبریکة بالکامل	العتب السفلي شمال	• فبريكة بالكامل	العتب السفلي يمين			
• فبریکة بالکامل	مراية الباب الأمامي شمال	• فبريكة بالكامل	مراية الباب الأمامي يمين			
• فبریکة بالکامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	• فبریکة بالکامل	مفصلات الباب الأمامي يمين			
• فبریکة بالکامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	• فبریکه بالکامل	مفصلات الباب الخلفي يمين			
• فبریکة بالکامل	مفصلات الشنطه	• فبریکة بالکامل	مفصلات الكبوت			
			ملاحظات أخري			
	شافات / أخرى	حالة زجاج / كى				
• بحالة جيدة	زجاج فتحة السقف	• لا يوجد	زجاج البانوراما			
• بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	• تم التغيير	زجاج السيارة الأمامي			
• بحالة جيده	زجاج باب أمامي شمال	• بحالة جيدة	زجاج باب أمامي يمين			
• بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	• بحالة جيدة	زجاج باب خلفي يمين			
• بحالة جيدة	شراعات أمامية	• بحالة جيدة	شراعات خلفية			
• بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	• بحالة جيدة	الكشاف الأمامي يمين			
• بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	• بحالة جيدة	الكشاف الخلفي يمين			
• بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	• بحالة جيدة	كشافات شبورة أمامي			
• بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	• بحالة جيدة	كشافات إشاره أمامي			
• جيد	كاوتش الأبواب	• لا يوجد ملاحظات	سيستم مياة مساحات			
• بحالة جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	• بحاله جيدة	مساحات الزجاج الأمامي			
			ملاحظات أخري			

حالة البودي الداخلي و الشاسية						
			بودي داخلي			
• فبریکة (خرابیش)	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	• فبریکة بالکامل	دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم			
• فبريكة بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	• فبریکة (خرابیش)	دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم			
• لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	• فبریکة بالکامل	دواخل وأرضية الشنطة			
	• لا يوجد ملاحظات					
			ملاحظات أخري			
			شاسیه			
• فبریکه بالکامل	بطاحة أمامي شمال	• فبریکه بالکامل	بطاحة أمامي يمين			
• لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	• لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الأمامي			
• لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	• لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي			
			ملاحظات أخرى			

حالة الصالون					
لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	• تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	• تعمل بكفاءه		
مفتاح زجاج خلفي يمين	• يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	• يعمل بكفاءة		
الكونتاكت	• يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	• يعمل بكفاءة		
مفتاح الأنوار	• يعمل بكفاءة	السنتر لوك	• يعمل بكفاءة		
لوحة العدادات	• تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	• يعمل بكفاءة		
الكاسيت / الراديو / الشاشة	• يعمل بكفاءة	التابلوه	• بحاله جیده		
سماعات كاسيت أمامية	• تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	• يعمل بكفاءة		
أنوار أمامية	• تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	• تعمل بكفاءة		
حساسات الركن	• يعمل بكفاءة	کامیرات	• تعمل بكاءة		
مرايات الضم	• تعمل بكفائة	الكلاكس	• يعمل بكفاءة		
تبريد التكييف	• جيد	سويتشات التكييف	• تعمل بكفاءة		
هوايات التكييف	• بحالة جيده	الكونسول الوسط	• بحاله جیده		
الطارة / الدركسيون	• لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	• تعمل بكفاءة		
فرىش الباب الأمامي يمين	• بحاله جیده	فرش الباب الأمامي شمال	• بحاله جيدة		
فرش الباب الخلفي يمين	• بحاله جیده	فرش الباب الخلفي شمال	• بحاله جیده		
فرش كرسي أمامي يمين	• بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	• بحاله جیده		
فرىش كنبة خلفي	• بحاله جیده	فرش السقف	• بحاله جیده		
فيبر قائم أمامي يمين	• بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	• بحاله جیده		
فيبر قائم وسط يمين	• بحاله جیده	فيبر قائم وسط شمال	• بحاله جیده		
فيبر قائم خلفي يمين	• بحاله جیده	فيبر قائم خلفي شمال	• بحاله جیده		
شماسات أمامية	• بحاله جیده	مراية الزجاج الأمامي	• بحاله جیده		
مقبض يد السقف أمامي يمين	• لا يوجد	مقبض يد السقف أمامي شمال	• لا يوجد		
مقبض يد السقف خلفي يمين	• لا يوجد	مقبض يد السقف خلفي شمال	• لا يوجد		
ملاحظات أخرى					

حالة الميكانيكا						
					حرك والحوض)	کشف مرئي (الم
• طبیعي	رك	مستوى زيت المحر		• طبيعي	حالة المحرك المرئية	
• لا يوجد		لون العادم		• بترولي		لون زيت المحرك
• طبیعي		حالة التربو المرئية		• طبيعي	ية	حالة الفتيس المرئ
• جيدة	باء	حالة ضفيرة الكهرر		• جيدة		حالة التوربيدو
						ملاحظات أخري
						كفاءة المحرك
		dry test) kg/cm2)	قيم الكبس ناشف			
	غرفة6	غرفة5	غرفة4	غرفة3	غرفة2	غرفة1
		wet test) kg/cm2)	قيم الكبس بالزيت			
	غرفة6	غرفة5	غرفة4	غرفة3	غرفة2	غرفة1
• لا يحتاج للكبس		كفائة المحرك		0.00	4	كبس المحرك%
			ت	لا يوجد ملاحظات		ملاحظات كفاءة ال
	طبيعى علامات عصاية الفتيس في التابلوه • ط			الفتيس / علبة ا		
• طبیعي	ىيىس ئىي اسابلون	שו יינושב טשוב		طبيعي		حركة عصاية الفتير وجود نتش أو خبط
				• لا يوجد	. עש ועשעט	وجود ننس او حبط ملاحظات أخري
						دورة التبريد
• سائل تبرید أحمر نظیف		حالة سائل التبريد		طبیعی	رید	مستوى سائل التب
• طبيعي		حالة الرادياتير		پ • طبيعي		حالة دورة التبريد خ
				 • طبيعي		حالة مروحة التبريد
<u> </u>						ملاحظات أخرى
				ورية	بنود الصيانة الد	
• لا يوجد	عة الخارجية	صوت من المجمو		• جيدة	عة الخارجية	حالة سيور المجمو
• لم يتم الفك		نوع البوجيهات	عوعد الصيانة	 و يتم التغيير مع		فلتر الهواء
			و موعد الصيانة	• يتم التغيير مع	ات	لون وحالة البوجيھ
						ملاحظات أخرى

حالة العفشة و الفرامل						
• بحاله جيدة	مساعدين خلفي	• بحاله جیده	مساعدين أمامي			
• بحالة جيدة	علبة الدركسيون/سكاترا	• لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي			
• بحالة جيدة	ذراع الميزان	• بحالة جيدة	مسامير الميزان			
• بحالة جيده	مقصات أمامي سفلي	• بحالة جيدة	مقصات أمامي علوي			
• بحالة جيدة	دنجل / مقصات خلفي	• لا يوجد ملاحظات	علبة نقل الحركة			
• طبیعي	بلي عجل خلفي	• طبيعي	بلي عجل أمامي			
• بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	• بحالة جيدة	قاعدة محرك يمين			
• بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتيس خلفية	• لا يوجد	قاعدة / شداد فتيس أمامية			
• لا يوجد ملاحظات	عامود الكردان	• بحالة جيدة	قنطرة العفشة			
• لا يوجد ملاحظات	كبالن خلفية	• لا يوجد ملاحظات	كبالن أمامية			
• لا يوجد ملاحظات	اكسات خلفية	• لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية			
• بحالة جيده	كرونة خلفية	• بحالة جيدة	كرونة أمامية			
			ملاحظات أخرى			
			الفرامل			
• خدتده	حالة طنابير الفرامل الأمامية	75%~ •	حالة تيل الفرامل الأمامية			
75% •	حالة تيل الفرامل الخلفية	• کهرباء	فرامل اليد			
• لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	• ریجة	حالة طنابير الفرامل الخلفية			
			ملاحظات أخرى			

حالة الكهرباء						
		• لا يوجد	أعطال المحرك			
			ملاحظات اعطال المحرك			
		• لا يوجد	أعطال الفتيس			
			ملاحظات أعطال الفتيس			
	● لا يوجد					
			ملاحظات أعطال الايرباج			
		• لا يوجد	أعطال كنترولات أخرى			
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى			
			ملاحظات مع الدواره			
• طبیعي	أنوار التابلوه مع الدوارة	• لمبات أخرى مضاءة	أنوار تابلوه مع الكونتاكت			
• طبیعي	أصوات مع الدوارة	• طبيعي	سرعة الدوارة			
			ملاحظات أخرى			

الجنوط والكاوتش					
• بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	• تجریحات بسیطة	حالة الجنوط الأمامية		
• بحالة جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	• تجریحات بسیطه	حالة الجنوط الخلفي		
لا يوجد	حالة الكاوتش الاستبن	لا يوجد	حالة جنط الاستبن		
		رن فلات	نوع الكاوتش		
	ملاحظات الجنوط و الكاوتش يوجد استيكر اسود بالجنوط				

البطارية وشحن الدينامو					
لة البطارية • جيدة حالة شحن الدينامو • جيد					
	كابلات البطارية				
			ملاحظات البطارية وشحن الدينامو		

الملحقات						
• موجود	كتالوج السيارة	• لا يوجد	العدة وأدوات الأمان			
• لا يوجد	كتيب الضمان	• يعمل بكفاءة	الريموت/ المفتاح الأساسي			
• لا يوجد	فواتير الصيانة	• لا يوجد	الريموت /المفتاح الاضافي			

تجربة القيادة	
	ملاحظات الاصوات أثناء القيادة
	ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة
	ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف
	ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات
	ملاحظات تجربة القيادة





FR L 45 RR R 45





FR O RR O





L 90 R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة

كتالوج السيارة : موجود



دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الأمامي : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الخلفي : فبريكة (خرابيش)




شبكة أمامية : شرخ / كسر



الباب الأمامي يمين : فبريكة (الدهان متآكل)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



شبكة أمامية : شرخ / كسر



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)