

Inspection Visit Date: 14/10/2024

Report NO. : IR/0767



بيانات العميل والسيارة			
ا Ds DS7 2022 2nd Category			
101959	قراءة العداد	أسود	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
حدائق الأهرام	المرور	2025-10-03	تاريخ انتهاء الرخصه

	، السيارة	مواصفات	
4	عدد السلندرات	SUV	نوع الهيكل
فردي 🗸	التريو	1600	سعة المحرك
6	عدد الايرباج	بنزين	نوع الوقود
أوتو 6 سرعات	نوع الفتيس	لا يوجد	فتحة سقف
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل والاتزان الالكتروني
حساسات أمامي/خلفي+كاميرا	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار
جلد + قماش مخمل أصلي 🗸	نوع الفرش	بصمة 🗸	دخول السيارة
19	مقاس الجنوط	الومونيوم سبور	الجنوط
زرار تشغیل	مفتاح التشغيل	كرسي السائق	حفظ وضعيات الكراسي
لا يوجد	سخانات في الكراسي	كراسي أمامية	كراسي كهرباء
يوجد 🗸	تحكم الصوت من الطارة	كراسي أمامية	كراسي ماساج
يوجد 🗸	فتح الشنطة اوتوماتيك	12 بوصة	شاشة في التابلوه
يوجد 🗸	مثبت /محدد سرعة	س توخد	مرایات ضم

ملخص حالة السيارة				
• بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	• رش في معظم أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي	
• بحالة ممتازة	حالة العفشة	• فبریکة بالکامل	حالة البودي الداخلي	
• بحالة جيدة جدا	حالة الكهرباء	• لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية	
• بحالة ممتازة	حالة التكييف	• بحاله مقبولة	حالة الجنوط والكاوتش	
• بحالة جيدة جدا	حالة الصالون	• بحالة ممتازة	حالة الزجاج والكشافات	

	حالة البودي الخارجي			
• رش مع معجون (ملاحظات)	الاكصدام الأمامي	• رش مع معجون	الكبوت	
• فبریکة (خرابیش)	الاكصدام الخلفي	• فبریکه (خرابیش)	السقف	
• لا يوجد ملاحظات	شبكة أمامية	• فبریکة (خرابیش)	باب الشنطة	
• رش مع معجون (خرابیش)	الرفرف الأمامي شمال	• رش بدون معجون (خرابیش)	الرفرف الأمامي يمين	
• رش بدون معجون	قائم خارجي أمامي شمال	• رش بدون معجون	قائم خارجي أمامي يمين	
• رش بدون معجون (خرابیش)	الباب الأمامي شمال	• رش بدون معجون (خرابیش)	الباب الأمامي يمين	
• فبریکة (خرابیش)	الباب الخلفي شمال	• فبریکة (خرابیش)	الباب الخلفي يمين	
• رش بدون معجون	قائم خارجي خلفي شمال	• رش بدون معجون	قائم خارجي خلفي يمين	
• رش بدون معجون	الرفرف الخلفي شمال	• رش بدون معجون (خرابیش)	الرفرف الخلفي يمين	
• فبریکة بالکامل	العتب السفلي شمال	• فبريكة بالكامل	العتب السفلي يمين	
• فبریکة بالکامل	مراية الباب الأمامي شمال	• فبريكة بالكامل	مراية الباب الأمامي يمين	
• فبریکة بالکامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	• فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي يمين	
• فبریکة بالکامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	• فبریکه بالکامل	مفصلات الباب الخلفي يمين	
• فبریکة بالکامل	مفصلات الشنطه	• آثار فك وتركيب	مفصلات الكبوت	
كسر وخرابيش اكصدام امامي			ملاحظات أخري كس	
	شافات / أخرى	حالة زجاج / كيا		
• لا يوجد	زجاج فتحة السقف	• لا يوجد	زجاج البانوراما	
• بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	• بحالة جيدة	زجاج السيارة الأمامي	
• بحالة جيده	زجاج باب أمامي شمال	• بحالة جيدة	زجاج باب أمامي يمين	
• بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	• بحالة جيدة	زجاج باب خلفي يمين	
• بحالة جيدة	شراعات أمامية	• بحالة جيدة	شراعات خلفية	
• بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	• بحالة جيدة	الكشاف الأمامي يمين	
• بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	• بحالة جيدة	الكشاف الخلفي يمين	
• لا يوجد	كشافات شبورة خلفي	• بحالة جيدة	كشافات شبورة أمامي	
• بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	• بحالة جيدة	كشافات إشاره أمامي	
• جيد	كاوتش الأبواب	• لا يوجد ملاحظات	سيستم مياة مساحات	
• بحالة جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	• بحاله جيدة	مساحات الزجاج الأمامي	
			ملاحظات أخري	

	حالة البودي الداخلي و الشاسية				
			بودي داخلي		
• فبریکة بالکامل	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	• فبریکة بالکامل	دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم		
• فبريكة بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	• فبریکة بالکامل	دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم		
• لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	• فبريكة بالكامل ستارة شنطة خلفية			
	• لا يوجد ملاحظات				
		اثر حل بالصدر الامامي	ملاحظات أخري		
			شاسيه		
• فبریکه بالکامل	• فبریکه بالکامل بطاحة أمامي شمال • فبریکه بالکامل				
• لا يوجد ملاحظات	● لا يوجد ملاحظات الشاسيه الخلفي • لا يوجد ملاحظات				
• لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	• لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي		
			ملاحظات أخرى		

	حالة الصالون		
لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	• تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	• تعمل بكفاءه
مفتاح زجاج خلفي يمين	• يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	• يعمل بكفاءة
الكونتاكت	• يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	• لا يوجد
مفتاح الأنوار	• يعمل بكفاءة	السنتر لوك	• يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	• تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	• يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	• يعمل بكفاءة	التابلوه	• بحاله جیده
سماعات كاسيت أمامية	• تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	• يعمل بكفاءة
أنوار أمامية	• تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	• تعمل بكفاءة
حساسات الركن	• يعمل بكفاءة	کامیرات	• تعمل بكاءة
مرايات الضم	• تعمل بكفائة	الكلاكس	• يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	• جید	سويتشات التكييف	• تعمل بكفاءة
هوايات التكييف	• بحالة جيده	الكونسول الوسط	• بحاله جیده
الطارة / الدركسيون	• لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	• تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	• يحتاج تنظيف فقط	فرش الباب الأمامي شمال	• يحتاج تنظيف فقط
فرش الباب الخلفي يمين	• يحتاج تنظيف فقط	فرش الباب الخلفي شمال	• يحتاج تنظيف فقط
فرش كرسي أمامي يمين	• يحتاج تنظيف فقط	فرش كرسي أمامي شمال	• يحتاج تنظيف فقط
فرىش كنبة خلفي	• تحتاج تنظيف فقط	فرش السقف	• بحاله جیده
فيبر قائم أمامي يمين	• بحاله جیده	فيبر قائم أمامي شمال	• بحاله جیده
فيبر قائم وسط يمين	• بحاله جیده	فيبر قائم وسط شمال	• بحاله جیده
فيبر قائم خلفي يمين	• بحاله جیده	فيبر قائم خلفي شمال	• بحاله جيده
شماسات أمامية	• بحاله جیده	مراية الزجاج الأمامي	• بحاله جيده
مقبض يد السقف أمامي يمين	• بحاله جیده	مقبض يد السقف أمامي شمال	• بحاله جيده
مقبض يد السقف خلفي يمين	• بحاله جیده	مقبض يد السقف خلفي شمال	• بحاله جيده
ملاحظات أخرى			

حالة الميكانيكا					
	ى مرئي (المحرك والحوض)			كشف مرئي (الم	
• طبیعي	مستوى زيت المحرك	 المحرك المرئية • طبيعي		حالة المحرك المرئب	
• لا يوجد	لون العادم		• بترولي		لون زيت المحرك
• طبیعي	حالة التربو المرئية		• طبيعي	ية	حالة الفتيس المرئ
• جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء		• جيدة		حالة التوربيدو
					ملاحظات أخري
					كفاءة المحرك
	dry test) kg/cm2)	قيم الكبس ناشف			
		غرفة4	غرفة3	غرفة2	غرفة1
	wet test) kg/cm2)	قيم الكبس بالزيت			
	, ,	غرفة4	غرفة3	غرفة2	غرفة1
• لا يحتاج للكبس	كفائة المحرك		0.00	س المحرك%	
		ت	لا يوجد ملاحظار	لاحظات كفاءة المحرك لا يوجد ملا	
				الفتيس / علبة التروس	
• طبیعي	علامات عصاية الفتيس في التابلوه		طبيعي		حركة عصاية الفتيد
			• لا يوجد	. مع النقلات	وجود نتش أو خبط
					ملاحظات أخري
,					دورة التبريد
• سائل تبرید أخضر نظیف	حالة سائل التبريد		• طبيعي		مستوى سائل التب
• طبیعي	حالة الرادياتير		• طبيعي		حالة دورة التبريد خ
			• طبيعي		حالة مروحة التبريد
				ملاحظات أخرى	
					بنود الصيانة الد
لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية		• جيدة	عة الخارجية	حالة سيور المجمو
• لم يتم الفك	نوع البوجيهات		 يتم التغيير مع 		فلتر الهواء
		ع موعد الصيانة	 يتم التغيير مع 	ات	لون وحالة البوجيها
					ملاحظات أخرى

حالة العفشة و الفرامل			
			العفشة ونقل الحركة
• بحاله جيدة	مساعدين خلفي	• بحاله جیده	مساعدين أمامي
• بحالة جيدة	علبة الدركسيون/سكاترا	• لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي
• بحالة جيدة	ذراع الميزان	• لا يوجد	مسامير الميزان
• بحالة جيده	مقصات أمامي سفلي	• لا يوجد	مقصات أمامي علوي
• بحالة جيدة	دنجل / مقصات خلفي	• لا يوجد	علبة نقل الحركة
• طبیعي	بلي عجل خلفي	• طبيعي	بلي عجل أمامي
• بحاله جیده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	• بحالة جيدة	قاعدة محرك يمين
• لا يوجد	قاعدة / شداد فتيس خلفية	• لا يوجد	قاعدة / شداد فتيس أمامية
• لا يوجد	عامود الكردان	• بحالة جيدة	قنطرة العفشة
● لا يوجد	كبالن خلفية	• لا يوجد ملاحظات	كبالن أمامية
• لا يوجد	اكسات خلفية	• لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية
• لا يوجد	كرونة خلفية	• لا يوجد	كرونة أمامية
			ملاحظات أخرى
			الفرامل
• ریجة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	• خدتد	حالة تيل الفرامل الأمامية
• اقل من 25%	حالة تيل الفرامل الخلفية	• کهرباء	فرامل اليد
• لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	• ریجة	حالة طنابير الفرامل الخلفية
			ملاحظات أخرى

	حالة الكهرباء			
			كشف جهاز الاعطال	
	P0610	• يوجد أعطال ثانوية	أعطال المحرك	
		کود عطل مسجل خاص ب PCM	ملاحظات اعطال المحرك	
		• لا يوجد	أعطال الفتيس	
			ملاحظات أعطال الفتيس	
		• لا يوجد	أعطال الايرباج	
			ملاحظات أعطال الايرباج	
		• لا يوجد	أعطال كنترولات أخرى	
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى	
			ملاحظات مع الدواره	
• لمبات آخري مضاءة	• طبيعي أنوار التابلوه مع الدوارة • لمبات آخري مضاءة		أنوار تابلوه مع الكونتاكت	
• طبيعي	أصوات مع الدوارة	• طبيعي	سرعة الدوارة	
		لمبة الصيانة الدورية مضاءة	ملاحظات أخرى	

الجنوط والكاوتش				
• النقشة متآكلة	حالة الكاوتش الأمامي	• تجریحات بسیطة	حالة الجنوط الأمامية	
• بحالة متوسطة	حالة الكاوتش الخلفي	• تجریحات بسیطه	حالة الجنوط الخلفي	
• بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستبن	• بحالة جيدة	حالة جنط الاستبن	
		تيوبليس	نوع الكاوتش	
			ملاحظات الجنوط و الكاوتش	

البطارية وشحن الدينامو			
• جيد	حالة شحن الدينامو	• جيدة	حالة البطارية
		• جيدة	كابلات البطارية
			ملاحظات البطارية وشحن الدينامو

الملحقات				
العدة وأدوات الأمان	• متوفرة (بحالة جيدة)	كتالوج السيارة	• موجود	
الريموت/ المفتاح الأساسي	• يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	• تالف	
الريموت /المفتاح الاضافي	• لا يوجد	فواتير الصيانة	• لا توخد	

تجربة القيادة	
	ملاحظات الاصوات أثناء القيادة
	ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة
	ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف
	ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات
	ملاحظات تجربة القيادة





FR L 45 RR R 45





FR O RR O





L 90 R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



كتالوج السيارة : موجود



كتيب الضمان : تالف



السقف : فبريكه (خرابيش)



باب الشنطة : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : رش بدون معجون (خرابيش)



الرفرف الأمامي شمال : رش مع معجون (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



مفصلات ومسامير الكبوت : آثار فك وتركيب



الاكصدام الأمامي : رش مع معجون (ملاحظات)



الاكصدام الخلفي : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي يمين : رش بدون معجون (خرابيش)



الباب الأمامي يمين : رش بدون معجون (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي يمين : رش بدون معجون (خرابيش)



حالة الجنوط الأمامي : تجريحات بسيطة



حالة الجنوط الخلفي : تجريحات بسيطه



حالة الكاوتش الأمامي : النقشة متآكلة