



| بيانات العميل والسيارة | | | |
|------------------------------|--------------|------------|---------------------|
| Jetour X70 2022 3rd Category | | | موديل السيارة |
| 73685 | قراءة العداد | أبيض | اللون |
| لا يوجد | حظر البيع | لا يوجد | توكيلات |
| الشيخ زايد | المرور | 2025-05-21 | تاريخ انتهاء الرخصة |

| مواصفات السيارة | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 4 | عدد السلندرات | SUV | نوع الهيكل |
| ✓ فردي | التربو | 1500 | سعة المحرك |
| 4 | عدد الايرباج | بنزين | نوع الوقود |
| أوتو 8 سرعات | نوع الفتيس | بانوراما + فتحة سقف | فتحة سقف |
| 7 | عدد المقاعد | ABS/EBD/ESP | نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني |
| حساسات وكاميرات Bird Eye | نظام مساعدة الركن | لا يوجد | نظام فرامل اوتوماتيك |
| لا يوجد | الدوارة عن بعد | لا يوجد | نظام تحديد المسار |
| ✓ جلد أصلي | نوع الفرش | ✓ بصمة | دخول السيارة |
| 18 | مقاس الجنوط | ✓ الومونيوم سبور | الجنوط |
| ✓ زرار تشغيل | مفتاح التشغيل | لا يوجد | حفظ وضعيات الكراسي |
| ✓ كراسي أمامية | سخانات في الكراسي | ✓ كراسي السائق | كراسي كهرباء |
| ✓ يوجد | تحكم الصوت من الطارة | لا يوجد | كراسي ماساج |
| ✓ يوجد | فتح الشنطة اوتوماتيك | ✓ 10 بوصة | شاشة في التابلوه |
| ✓ يوجد | مثبت /محدد سرعة | ✓ يوجد | مرايات ضم |

| ملخص حالة السيارة | | | |
|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| ● بحالة ممتازة | حالة الميكانيكا | ● رش في بعض أجزاء السيارة | حالة البودي الخارجي |
| ● بحالة ممتازة | حالة العفشة | ● فبريكة بالكامل | حالة البودي الداخلي |
| ● بحالة ممتازة | حالة الكهرباء | ● لا يوجد ملاحظات | حالة الشاسية |
| ● بحالة ممتازة | حالة التكييف | ● بحالة جيدة | حالة الجنوط والكاوتش |
| ● بحالة جيدة جدا | حالة الصالون | ● بحالة ممتازة | حالة الزجاج والكشافات |

حالة البودي الخارجي

| | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| الكبوت | ● فبريكة بالكامل | الاكصدام الأمامي | ● رش مع معجون (خرابيش) |
| السقف | ● فبريكة بالكامل | الاكصدام الخلفي | ● فبريكة (خرابيش) |
| باب الشنطة | ● رش مع معجون | شبكة أمامية | ● لا يوجد ملاحظات |
| الرفرف الأمامي يمين | ● رش بدون معجون (خبطات) | الرفرف الأمامي شمال | ● فبريكة (خبطات) |
| قائم خارجي أمامي يمين | ● فبريكة بالكامل | قائم خارجي أمامي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| الباب الأمامي يمين | ● رش مع معجون (خرابيش) | الباب الأمامي شمال | ● فبريكة (خرابيش) |
| الباب الخلفي يمين | ● رش مع معجون (خبطات) | الباب الخلفي شمال | ● فبريكة (خبطات) |
| قائم خارجي خلفي يمين | ● فبريكة بالكامل | قائم خارجي خلفي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| الرفرف الخلفي يمين | ● فبريكة بالكامل | الرفرف الخلفي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| العتب السفلي يمين | ● فبريكة (خرابيش) | العتب السفلي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| مراية الباب الأمامي يمين | ● فبريكة (خرابيش) | مراية الباب الأمامي شمال | ● فبريكة (خرابيش) |
| مفصلات الباب الأمامي يمين | ● فبريكة بالكامل | مفصلات الباب الأمامي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| مفصلات الباب الخلفي يمين | ● فبريكة بالكامل | مفصلات الباب الخلفي شمال | ● فبريكة بالكامل |
| مفصلات الكبوت | ● فبريكة بالكامل | مفصلات الشنطة | ● فبريكة بالكامل |
| | | | ملاحظات أخرى |

حالة زجاج / كشافات / أخرى

| | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| زجاج البانوراما | ● بحالة جيدة | زجاج فتحة السقف | ● بحالة جيدة |
| زجاج السيارة الأمامي | ● بحالة جيدة | زجاج السيارة الخلفي | ● بحالة جيدة |
| زجاج باب أمامي يمين | ● بحالة جيدة | زجاج باب أمامي شمال | ● بحالة جيدة |
| زجاج باب خلفي يمين | ● بحالة جيدة | زجاج باب خلفي شمال | ● بحالة جيدة |
| شراعات خلفية | ● بحالة جيدة | شراعات أمامية | ● بحالة جيدة |
| الكشاف الأمامي يمين | ● بحالة جيدة | الكشاف الأمامي شمال | ● بحالة جيدة |
| الكشاف الخلفي يمين | ● بحالة جيدة | الكشاف الخلفي شمال | ● بحالة جيدة |
| كشافات شبورة أمامي | ● بحالة جيدة | كشافات شبورة خلفي | ● كسر بالباغة |
| كشافات إشاره أمامي | ● بحالة جيدة | كشافات إشاره خلفي | ● بحالة جيدة |
| سيستم مياة مساحات | ● لا يوجد ملاحظات | كاوتش الأبواب | ● جيد |
| مساحات الزجاج الأمامي | ● بحاله جيدة | مساحة الزجاج الخلفي | ● بحالة جيدة |
| | | | ملاحظات أخرى |

حالة البودي الداخلي و الشاسية

| | | | بودي داخلي |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| ● فبريكة (خرايبش) | دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم | ● فبريكة (خرايبش) | دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم |
| ● فبريكة (خرايبش) | دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم | ● فبريكة (خرايبش) | دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم |
| ● لا يوجد ملاحظات | ستارة شنطة خلفية | ● فبريكة بالكامل | دواخل وأرضية الشنطة |
| | | ● لا يوجد ملاحظات | حامل طقم التبريد |
| | | | ملاحظات أخرى |
| | | | شاسيه |
| ● فبريكة بالكامل | بطاحة أمامي شمال | ● فبريكة بالكامل | بطاحة أمامي يمين |
| ● لا يوجد ملاحظات | الشاسيه الخلفي | ● لا يوجد ملاحظات | الشاسيه الأمامي |
| ● لا يوجد ملاحظات | الشاسيه أسفل السيارة | ● لا يوجد ملاحظات | الصدر الأمامي |
| | | | ملاحظات أخرى |

| حالة الصالون | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------------|
| ● تعمل بكفاءة | مفتاح زجاج أمامي يمين | ● تعمل بكفاءة | لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية |
| ● يعمل بكفاءة | مفتاح زجاج خلفي شمال | ● يعمل بكفاءة | مفتاح زجاج خلفي يمين |
| ● يعمل بكفاءة | مفتاح فتحة السقف | ● يعمل بكفاءة | الكونتاكت |
| ● يعمل بكفاءة | السنتر لوك | ● يعمل بكفاءة | مفتاح الأنوار |
| ● يعمل بكفاءة | مفتاح المساحات | ● تعمل بكفاءة | لوحة العدادات |
| ● بحاله جيده | التابلوه | ● يعمل بكفاءة | الكاسيت / الراديو / الشاشة |
| ● يعمل بكفاءة | سماعة كاسيت خلفية | ● تعمل بكفاءة | سماعات كاسيت أمامية |
| ● تعمل بكفاءة | أنوار خلفية | ● تعمل بكفاءة | أنوار أمامية |
| ● تعمل بكفاءة | كاميرات | ● يعمل بكفاءة | حساسات الركن |
| ● يعمل بكفاءة | الكلاكس | ● تعمل بكفاءة | مرابيات الضم |
| ● تعمل بكفاءة | سويتشات التكييف | ● جيد | تبريد التكييف |
| ● قطع /كسر / شرخ /تلف | الكونسول الوسط | ● بحاله جيده | هوايات التكييف |
| ● تعمل بكفاءة | أحزمة الأمان | ● لا يوجد ملاحظات | الطارة / الدرکسيون |
| ● بحاله جيده | فرش الباب الأمامي شمال | ● بحاله جيده | فرش الباب الأمامي يمين |
| ● بحاله جيده | فرش الباب الخلفي شمال | ● بحاله جيده | فرش الباب الخلفي يمين |
| ● بحاله جيده | فرش كرسي أمامي شمال | ● بحاله جيده | فرش كرسي أمامي يمين |
| ● يحتاج تنظيف فقط | فرش السقف | ● بحاله جيده | فرش كنبه خلفي |
| ● بحاله جيده | فيبر قائم أمامي شمال | ● بحاله جيده | فيبر قائم أمامي يمين |
| ● بحاله جيده | فيبر قائم وسط شمال | ● بحاله جيده | فيبر قائم وسط يمين |
| ● بحاله جيده | فيبر قائم خلفي شمال | ● بحاله جيده | فيبر قائم خلفي يمين |
| ● بحاله جيده | مرابية الزجاج الأمامي | ● تلف في الشمال | شماسات أمامية |
| ● لا يوجد | مقبض يد السقف أمامي شمال | ● بحاله جيده | مقبض يد السقف أمامي يمين |
| ● بحاله جيده | مقبض يد السقف خلفي شمال | ● بحاله جيده | مقبض يد السقف خلفي يمين |
| | كسر بمسند اليد الوسطي - تاكل بنيكل مقبض باب امامي يمين | | ملاحظات أخرى |

حالة الميكانيكا

| كشّف مرئي (المحرك والحوض) | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ● طبيعي | مستوى زيت المحرك | ● طبيعي | حالة المحرك المرئية |
| ● لا يوجد | لون العادم | ● بترولي | لون زيت المحرك |
| ● طبيعي | حالة التربو المرئية | ● طبيعي | حالة الفتييس المرئية |
| ● جيدة | حالة ضفيرة الكهرياء | ● جيدة | حالة التوربيدو |
| ملاحظات أخرى | | | |
| كفاءة المحرك | | | |
| قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2 | | | |
| | غرفة 4 | غرفة 3 | غرفة 2 |
| | | | |
| قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2 | | | |
| | غرفة 4 | غرفة 3 | غرفة 2 |
| | | | |
| ● لا يحتاج للكبس | كفاءة المحرك | 0.00 | كبس المحرك % |
| | | لا يوجد ملاحظات | ملاحظات كفاءة المحرك |
| الفتييس / علبة التروس | | | |
| ● طبيعي | علامات عصاية الفتييس في التابلوه | طبيعي | حركة عصاية الفتييس |
| | | ● لا يوجد | وجود نتش أو خبط مع النقلات |
| | | | ملاحظات أخرى |
| دورة التبريد | | | |
| ● سائل تبريد أحمر نظيف | حالة سائل التبريد | ● طبيعي | مستوى سائل التبريد |
| ● طبيعي | حالة الرادياتور | ● طبيعي | حالة دورة التبريد خارج الرادياتور |
| | | ● طبيعي | حالة مروحة التبريد |
| | | | ملاحظات أخرى |
| بنود الصيانة الدورية | | | |
| ● لا يوجد | صوت من المجموعة الخارجية | ● جيدة | حالة سيور المجموعة الخارجية |
| ● لم يتم الفك | نوع البوجيهات | ● يتم التغيير مع موعد الصيانة | فلتر الهواء |
| | | ● يتم التغيير مع موعد الصيانة | لون وحالة البوجيهات |
| | | | ملاحظات أخرى |

حالة العفشة و الفرامل

| | | | العفشة ونقل الحركة |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| ● بحاله جيدة | مساعدين خلفي | ● بحاله جيده | مساعدين أمامي |
| ● بحالة جيدة | علبة الدركسيون/سكاترا | ● لا يوجد ملاحظات | بطاحات مساعدين أمامي |
| ● بحالة جيدة | ذراع الميزان | ● لا يوجد | مسامير الميزان |
| ● بحالة جيده | مقصات أمامي سفلي | ● لا يوجد | مقصات أمامي علوي |
| ● بحالة جيدة | دنجل / مقصات خلفي | ● لا يوجد | علبة نقل الحركة |
| ● طبيعي | بلي عجل خلفي | ● طبيعي | بلي عجل أمامي |
| ● بحاله جيده | قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس) | ● بحالة جيدة | قاعدة محرك يمين |
| ● بحالة جيدة | قاعدة / شداد فتييس خلفية | ● لا يوجد | قاعدة / شداد فتييس أمامية |
| ● لا يوجد | عامود الكرديان | ● بحالة جيدة | قنطرة العفشة |
| ● لا يوجد | كبالن خلفية | ● لا يوجد ملاحظات | كبالن أمامية |
| ● لا يوجد | اكسات خلفية | ● لا يوجد ملاحظات | اكسات أمامية |
| ● لا يوجد | كرونة خلفية | ● لا يوجد | كرونة أمامية |
| | | | ملاحظات أخرى |
| | | | الفرامل |
| ● جيدة | حالة طنابير الفرامل الأمامية | ● ~75% | حالة تيل الفرامل الأمامية |
| ● 50% | حالة تيل الفرامل الخلفية | ● كهرباء | فرامل اليد |
| ● لا يوجد | أصوات مع دوسة الفرامل | ● رجة | حالة طنابير الفرامل الخلفية |
| | | | ملاحظات أخرى |

حالة الكهرباء

| | | | كشيف جهاز الاعطال |
|---------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| | | ● لا يوجد | أعطال المحرك |
| | | | ملاحظات اعطال المحرك |
| | | ● لا يوجد | أعطال الفتييس |
| | | | ملاحظات أعطال الفتييس |
| | | ● لا يوجد | أعطال الايرياج |
| | | | ملاحظات أعطال الايرياج |
| | | ● لا يوجد | أعطال كنترولات أخرى |
| | | | ملاحظات أعطال كنترولات أخرى |
| | | | ملاحظات مع الدواره |
| ● طبيعي | أنوار التابلوه مع الدواره | ● طبيعي | أنوار تابلوه مع الكونتاكنت |
| ● طبيعي | أصوات مع الدواره | ● طبيعي | سرعة الدواره |
| | | | ملاحظات أخرى |

الجنوط والكاوتش

| | | | |
|--------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| حالة الجنوط الأمامية | ● بحالة جيدة | حالة الكاوتش الأمامي | ● بحالة متوسطة |
| حالة الجنوط الخلفي | ● بحاله جيدة | حالة الكاوتش الخلفي | ● بحالة متوسطة |
| حالة جنط الاستين | ● بحالة جيدة | حالة الكاوتش الاستين | ● بحالة جيدة |
| نوع الكاوتش | تيوبليس | | |
| ملاحظات الجنوط و الكاوتش | | | |

البطارية وشحن الدينامو

| | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|-------|
| حالة البطارية | ● جيدة | حالة شحن الدينامو | ● جيد |
| كابلات البطارية | ● جيدة | | |
| ملاحظات البطارية وشحن الدينامو | | | |

الملحقات

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------|
| العدة وأدوات الأمان | ● متوفرة (بحالة جيدة) | كتالوج السيارة | ● لا يوجد |
| الريموت/ المفتاح الأساسي | ● يعمل بكفاءة | كتيب الضمان | ● لا يوجد |
| الريموت/المفتاح الاضافي | ● لا يوجد | فواتير الصيانة | ● لا يوجد |

تجربة القيادة

| | |
|--|--|
| ملاحظات الاصوات أثناء القيادة | |
| ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة | |
| ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف | |
| ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات | |
| ملاحظات تجربة القيادة | |



KARCEL

FR L 45



KARCEL

RR R 45



KARCEL

FR 0



KARCEL

RR 0



KARCEL

L 90



KARCEL

R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الرفرف الأمامي شمال : فبريكة (خبطات)




الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خبطات)



مرآة الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الخلفي : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي يمين : رش بدون معجون (خبطات)



الباب الأمامي يمين : رش مع معجون (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : رش مع معجون (خبطات)



العتب السفلي يمين : فبريكة (خرابيش)



مراية الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الأمامي : رش مع معجون (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



شماصات أمامية : تلف في الشمال



الكونسول الوسط : قطع /كسر / شرخ /تلف



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



فيبر باب شنته من الداخل : كسر



مقبض باب امامي يمين : تاكل بالنيكل



كشافات شبورة خلفي : كسر بالباغة