



بيانات العميل والسيارة			
Hyundai Bayon 2022 4th Category			موديل السيارة
48155	قراءة العداد	أحمر/أسود	اللون
لا يوجد	حضر البيع	لا يوجد	توكيلات
مصر الجديدة	المرور	2025-03-24	تاريخ انتهاء الرخصه

مواصفات السيارة				
4	عدد السلندرات	SUV	نوع العيكل	
لا يوجد	التربو	1400	سعة المحرك	
4	عدد الابرياج	بنزين	نوع الوقود	
أتو 6 سرعات	نوع الفتيس	لا يوجد	فتحة سقف	
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل والاتزان الالكتروني	
✓ حساسية وكاميرات Bird Eye	نظام مساعدة الركن	✓ FCA تجنب الاصطدام الأمامي	نظام فرامل اوتوماتيك	
لا يوجد	الدوارة عن بعد	✓ يوجد	نظام تحديد المسار	
كسوه جلد	نوع الفرش	✓ بصمة	دخول السيارة	
17	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط	
✓ زرار تشغيل	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي	
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء	
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	✓ كرسي السائق	كراسي ماساج	
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 8 بوصة	شاشة في التابلوه	
✓ يوجد	مثبت / محدد سرعة	✓ يوجد	مرايات ضم	

ملخص حالة السيارة				
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	فبريكه (يوجد ملاحظات)	●	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	فبريكه بالكامل	●	حالة البودي الداخلي
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	لا يوجد ملاحظات	●	حالة الشاسية
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	بحاله مقبولة	●	حالة الجنوط والكاوتشن
● بحالة ممتازة	حالة الصالون	بحالة ممتازة	●	حالة الزجاج والكريافت

حالة البوادي الخارجي

● فبريكا (خرايبيشن)	الاصدام الأمامي	● فبريكا بالكامل	الكتوت
● فبريكا (خرايبيشن)	الاصدام الخلفي	● فبريكا بالكامل	السقف
● لا يوجد ملاحظات	شبكة أمامية	● فبريكا بالكامل	باب الشنطة
● فبريكا (خرايبيشن)	الرفف الأمامي شمال	● فبريكا (خرايبيشن)	الرفف الأمامي يمين
● فبريكا بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكا بالكامل	قائم خارجي أمامي يمين
● فبريكا (خرايبيشن)	الباب الأمامي شمال	● فبريكا (خرايبيشن)	الباب الأمامي يمين
● فبريكا (خرايبيشن - خبطات)	الباب الخلفي شمال	● فبريكا (خرايبيشن)	الباب الخلفي يمين
● فبريكا (خرايبيشن - خبطات)	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكا بالكامل	قائم خارجي خلفي يمين
● فبريكا (خرايبيشن - خبطات)	الرفف الخلفي شمال	● فبريكا بالكامل	الرفف الخلفي يمين
● فبريكا بالكامل	العتب السفلي شمال	● فبريكا بالكامل	العتب السفلي يمين
● فبريكا بالكامل	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكا (خرايبيشن)	مراية الباب الأمامي يمين
● فبريكا بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكا بالكامل	مفصلات الباب الأمامي يمين
● فبريكا بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكا بالكامل	مفصلات الباب الخلفي يمين
● فبريكا بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكا بالكامل	مفصلات الكبوت
فقد في اريال السقف -			ملاحظات أخرى

حالة زجاج / كشافات / أخرى

● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● لا يوجد	زجاج البانوراما
● بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة	زجاج السيارة الأمامي
● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي يمين
● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي يمين
● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة	شراعات خلفية
● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي يمين
● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي يمين
● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● لا يوجد	كشافات شبورة أمامي
● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره أمامي
● جيد	كاوتش الأبواب	● لا يوجد ملاحظات	سيستم مياة مساحات
● لا يوجد	مساحة الزجاج الخلفي	● بحالة جيدة	مساحات الزجاج الأمامي
ملاحظات أخرى			

حالة البوادي الداخلي و الشاسية

				بودي داخلي
● فبريكه (خرابيشن)	دواخل الباب الأمامي شمال + القوائم	فبريكه بالكامل	●	دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم
● فبريكه (خرابيشن)	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	فبريكه بالكامل	●	دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم
● لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	فبريكه بالكامل	●	دواخل وأرضية الشنطة
		لا يوجد ملاحظات	●	حامل طقم التبريد
				ملاحظات أخرى
				شاسيه
● فبريكه بالكامل	بطاحة أمامي شمال	فبريكه بالكامل	●	بطاحة أمامي يمين
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	لا يوجد ملاحظات	●	الشاسيه الأمامي
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	لا يوجد ملاحظات	●	الصدر الأمامي
				ملاحظات أخرى

حالة الصالون

● تعمل بكفاءه	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة	● لوحة مفاتikh الزجاج الرئيسية
● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة	● مفتاح زجاج خلفي يمين
● لا يوجد	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة	● الكونتاك
● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة	● مفتاح الأنوار
● يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● تعمل بكفاءة	● لوحة العدادات
● بحاله جيده	التابلوه	● يعمل بكفاءة	● الكاسيت / الراديو / الشاشة
● يعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● تعمل بكفاءة	● سماعات كاسيت أمامية
● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة	● أنوار أمامية
● تعمل بكفاءة	كاميرا	● يعمل بكفاءة	● حساسات الركن
● يعمل بكفاءة	الكللاكس	● تعمل بكفاءة	● مرايات الضم
● تعمل بكفاءة	سوينشات التكييف	● جيد	● تبريد التكييف
● بحاله جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده	● هوايات التكييف
● تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان	● لا يوجد ملاحظات	● الطارة / الدركسيون
● بحاله جيدة	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده	● فرش الباب الأمامي يمين
● بحاله جيدة	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده	● فرش الباب الخلفي يمين
● بحاله جيدة	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده	● فرش كرسي أمامي يمين
● يحتاج تنظيف فقط	فرش السقف	● بحاله جيده	● فرش كنبة خلفي
● بحاله جيدة	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده	● فيبر قائم أمامي يمين
● بحاله جيدة	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده	● فيبر قائم وسط يمين
● بحاله جيدة	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده	● فيبر قائم خلفي يمين
● بحاله جيدة	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده	● شمسات أمامية
● لا يوجد	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده	● مقبض يد السقف أمامي يمين
● بحاله جيدة	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده	● مقبض يد السقف خلفي يمين
			ملاحظات أخرى

كتشاف، مرئي (المحرك والحوض)

• طبيعي	مستوى زيت المحرك	• طبيعي	حالة المحرك المرئية
• لا يوجد	لون العادم	• ذهبي فاتح	لون زيت المحرك
• لا يوجد	حالة التربو المرئية	• طبيعي	حالة الفتيس المرئية
• جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء	• جيدة	حالة التوربido
			ملاحظات أخرى
			كفاءة المحرك
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm ²			
	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2
			غرفة 1
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm ²			
	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2
			غرفة 1
• لا يحتاج للكبس	كفاءة المحرك	0.00	% كبس المحرك
لم يتم الكبس			ملاحظات كفاءة المحرك
			الفتيس / علبة التروس
• طبيعي	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	طبيعي	حركة عصاية الفتيس
		• لا يوجد	وجود نتش أو خط مع النقلات
			ملاحظات أخرى
			دورة التبريد
• سائل تبريد أحمر نظيف	حالة سائل التبريد	• طبيعي	مستوى سائل التبريد
• طبيعي	حالة الرادياتير	• طبيعي	حالة دورة التبريد خارج الرادياتير
		• طبيعي	حالة مروحة التبريد
			ملاحظات أخرى
			بنود الصيانة الدورية
• لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية	• جيدة	حالة س سور المجموعة الخارجية
• لم يتم الفك	نوع البو giohهات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة	فلتر الهواء
		● يتم التغيير مع موعد الصيانة	لون وحالة البو giohهات
			ملاحظات أخرى

حالة العففة و الفرامل

العففة و نقل الحركة

● بحاله جيدة	مساعدین خلفی	● بحاله جيده	مساعدین أمامي
● صوت من العلبة مع المطبات	علبة الدركسيون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	بطاھات مساعدین أمامي
● بحاله جيدة	ذراع الميزان	● لا يوجد	مسامير الميزان
● بحاله جيده	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	مقصات أمامي علوي
● بحاله جيدة	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	علبة نقل الحركة
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	بلي عجل أمامي
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	● بحاله جيدة	قاعدة محرك يمين
● بحاله جيدة	قاعدة / شداد فتيس خلفية	● لا يوجد	قاعدة / شداد فتيس أمامية
● لا يوجد	عامود الكردان	● بحاله جيدة	قنطرة العففة
● لا يوجد	كبالنخلفية	● لا يوجد ملاحظات	كبالن أمامية
● لا يوجد	اكساتخلفية	● لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية
● لا يوجد	كرونةخلفية	● لا يوجد	كرونة أمامية
ملاحظات أخرى			
الفرامل			
● شفة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	50%~ ●	حالة تيل الفرامل الأمامية
75% ●	حالة تيل الفرامل الخلفية	● مانيوال (جيده)	فرامل اليد
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● شفة ●	حالة طنابير الفرامل الخلفية
ملاحظات أخرى			

حالة الكهرباء

كشف جهاز الاعطال

● لا يوجد		أعطال المحرك	
		ملاحظات اعطال المحرك	
● لا يوجد		أعطال الفتيس	
		ملاحظات أعطال الفتيس	
● لا يوجد		أعطال الابرياج	
		ملاحظات أعطال الابرياج	
● لا يوجد		أعطال كنترولات أخرى	
		ملاحظات أعطال كنترولات أخرى	
ملاحظات مع الدواره			
● طبيعي	أنوار تابلوه مع الدواره	● طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكت
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	سرعة الدواره
ملاحظات أخرى			

الجنوط والكاوتش

<ul style="list-style-type: none"> ● تشققات/قطع بسيط ● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات ● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات 	حالة الكاوتش الأمامي حالة الكاوتش الخلفي حالة الكاوتش الاستثنى	<ul style="list-style-type: none"> ● بحالة جيدة ● بحاله جيدة ● بحالة جيدة 	حالة الجنوط الأمامية حالة الجنوط الخلفي حالة جنط الاستثنى
ملاحظات الجنوط والكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو

<ul style="list-style-type: none"> ● جيد 	حالة شحن الدينامو	<ul style="list-style-type: none"> ● جيدة 	حالة البطارية
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات

<ul style="list-style-type: none"> ● لا يوجد ● موجود ● يوجد بعض فواتير 	كتالوج السيارة كتيب الضمان فواتير الصيانة	<ul style="list-style-type: none"> ● متوفرة (بحالة جيدة) ● يعمل بكفاءة ● يعمل بكفاءة 	العدة وأدوات الأمان الريموت / المفتاح الأساسي الريموت / المفتاح الإضافي
---	---	---	---

تجربة القيادة

<ul style="list-style-type: none"> ● ملاحظات الأصوات أثناء القيادة ● ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة ● ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف ● ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات ● ملاحظات تجربة القيادة
--

KARCEL



FR L 45

KARCEL



RR R 45

KARCEL



FR O

KARCEL



RR O

KARCEL



L 90

KARCEL



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN




CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



كتيب الضمان : موجود



الريموت / المفتاح الاضافي : يعمل بكفاءة



الرفف الأمامي شمال : فبريكه (خراييش)



الباب الأمامي شمال : فبريكه (خراييش)



الباب الخلفي شمال : فبريكا (خراييش - خبطات)



قائم خارجي خلفي شمال : فبريكا (خبطات)



الرفف الخلفي شمال : فبريكا (خبطات)



الاصدام الأمامي : فبريكا (خراييش)



الاصدام الخلفي : فبريكا (خراييش)



الرفف الأمامي يمين : فبريكا (خراييش)



الباب الأمامي يمين : فبريكا (خراييش)



الباب الخلفي يمين : فبريكا (خراييش)



مراية الباب الأمامي يمين : فبريكا (خرابيش)




دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكا (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الخلفي شمال : فبريكا (خرابيش)



حالة الكاوتش الأمامي : تشققات/قطع بسيط



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكا (خرابيش)