

KARCEL

Inspection Visit Date: 04/03/2025 Report NO. : IR/1277



بيانات العميل والسيارة					
MG ZS 2021 3rd Category موديل السيارة					
167943	قراءة العداد	أزرق	اللون		
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات		
مدينة نصر	المرور	2027-07-24	تاريخ انتهاء الرخصه		

مواصفات السيارة					
4	عدد السلندرات	SUV	نوع الهيكل		
لا يوجد	التربو	1500	سعة المحرك		
4	عدد الايرباج	بنزين	نوع الوقود		
أوتو 4 سرعات	نوع الفتيس	لا يوجد	فتحة سقف		
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل والاتزان الالكتروني		
حساسات خلفية وكاميرا	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك		
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار		
جلد أصلي	نوع الفرش	ريموت 🗸	دخول السيارة		
17	مقاس الجنوط	الومونيوم سبور 🗸	الجنوط		
زرار تشغیل	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي		
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	کراسي کهرباء		
س کوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج		
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	7 بوصة	شاشة في التابلوه		
پوجد 🗸	مثبت /محدد سرعة	لا يوجد	مرایات ضم		

ملخص حالة السيارة				
• بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	• فبریکة (یوجد ملاحظات)	حالة البودي الخارجي	
• بحالة ممتازة	حالة العفشة	• فبریکة بالکامل	حالة البودي الداخلى	
• بحالة جيدة جدا	حالة الكهرباء	• لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية	
• بحالة ممتازة	حالة التكييف	• بحاله مقبولة	حالة الجنوط والكاوتش	
• بحالة جيدة جدا	حالة الصالون	• بحالة جيدة جدا	حالة الزجاج والكشافات	

	حالة البوه	ي الخارجي	
الكبوت	• فبریکه (خرابیش)	الاكصدام الأمامي	• فبریکة (خرابیش - خبطات)
السقف	• فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	• فبریکة (خرابیش)
باب الشنطة	• فبریکة (خرابیش)	شبكة أمامية	• لا يوجد ملاحظات
الرفرف الأمامي يمين	• فبریکة (خرابیش - خبطات)	الرفرف الأمامي شمال	• فبریکة (خرابیش - خبطات)
قائم خارجي أمامي يمين	• فبریکة (خرابیش)	قائم خارجي أمامي شمال	• فبريكة بالكامل
الباب الأمامي يمين	• فبریکة (خرابیش)	الباب الأمامي شمال	• فبریکة (خرابیش - خبطات)
الباب الخلفي يمين	• فبریکة (خرابیش - خبطات)	الباب الخلفي شمال	• فبریکة (خرابیش)
قائم خارجي خلفي يمين	• فبريكة بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	• فبریکة بالکامل
الرفرف الخلفي يمين	• فبریکة (خرابیش - خبطات)	الرفرف الخلفي شمال	• فبریکة (خرابیش - خبطات)
العتب السفلي يمين	• فبریکة (خرابیش)	العتب السفلي شمال	• فبریکة بالکامل
مراية الباب الأمامي يمين	• فبریکة (خرابیش)	مراية الباب الأمامي شمال	• فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الأمامي يمين	• فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	• فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	• فبریکه بالکامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	• فبریکة بالکامل
مفصلات الكبوت	• فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطه	• فبريكة بالكامل
ملاحظات أخري			
	حالة زجاج / ك	شافات / أخرى	
زجاج البانوراما	• لا يوجد	زجاج فتحة السقف	• لا يوجد
زجاج السيارة الأمامي	• بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	• بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	• بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	• بحالة جيده
زجاج باب خلفي يمين	• بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	• بحالة جيدة
شراعات خلفية	• بحالة جيدة	شراعات أمامية	• بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	• بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	• بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	• بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	• بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	• كسر في الكشاف	كشافات شبورة خلفي	• بحالة جيدة
كشافات إشاره أمامي	• بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	• بحالة جيدة
سيستم مياة مساحات	• لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	• متآکل
مساحات الزجاج الأمامي	• الكاوتش ناشف	مساحة الزجاج الخلفي	• بحالة جيدة
ملاحظات أخري			

حالة البودي الداخلي و الشاسية					
			بودي داخلي		
• فبریکة (نقرة)	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	• فبریکة (خرابیش)	دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم		
• فبریکة (خرابیش)	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	• فبریکة (خرابیش)	دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم		
• لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	• فبریکة بالکامل	دواخل وأرضية الشنطة		
	• لا يوجد ملاحظات				
	خرابیش في دواخل باب امامي شمال				
			شاسيه		
• فبریکه بالکامل	بطاحة أمامي شمال	• فبریکه بالکامل	بطاحة أمامي يمين		
• لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	• لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الأمامي		
• لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	• لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي		
			ملاحظات أخرى		

حالة الصالون				
وحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	• تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	• تعمل بكفاءه	
مفتاح زجاج خلفي يمين	• يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	• يعمل بكفاءة	
لكونتاكت	• يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	• لا يوجد	
مفتاح الأنوار	• يعمل بكفاءة	السنتر لوك	• يعمل بكفاءة	
وحة العدادات	• تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	• يعمل بكفاءة	
لكاسيت / الراديو / الشاشة	• يعمل بكفاءة	التابلوه	• بحاله جیده	
سماعات كاسيت أمامية	• تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	• يعمل بكفاءة	
نوار أمامية	• فصل جزئي (کشاف یمین)	أنوار خلفية	• تعمل بكفاءة	
عساسات الركن	• يعمل بكفاءة	کامیرات	• تعمل بكفاءة	
ىرايات الضم	• لا يوجد	الكلاكس	• يعمل بكفاءة	
بريد التكييف	• جيد	سويتشات التكييف	• تعمل بكفاءة	
هوايات التكييف	• بحالة جيده	الكونسول الوسط	• بحاله جیده	
لطارة / الدركسيون	• لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	• تعمل بكفاءة	
عرش الباب الأمامي يمين	• بحاله جیده	فرش الباب الأمامي شمال	• بحاله جيدة	
عرش الباب الخلفي يمين	• بحاله جیده	فرش الباب الخلفي شمال	• بحاله جیده	
ىرىش كرىىىي أمامي يمين	• بحاله جیده	فرش كرىسي أمامي شمال	• قطع /كسر / شرخ /تلف	
عرش كنبة خلفي	• بحاله جیده	فرش السقف	• يحتاج تنظيف فقط	
ىيبر قائم أمامي يمين	• بحاله جیده	فيبر قائم أمامي شمال	• بحاله جیده	
ىيبر قائم وسط يمين	• بحاله جیده	فيبر قائم وسط شمال	• بحاله جیده	
ميبر قائم خلفي يمين	• بحاله جیده	فيبر قائم خلفي شمال	• بحاله جیده	
شماسات أمامية	• بحاله جیده	مراية الزجاج الأمامي	• بحاله جیده	
مقبض يد السقف أمامي يمين	• بحاله جیده	مقبض يد السقف أمامي شمال	• لا يوجد	
مقبض يد السقف خلفي يمين	• بحاله جیده	مقبض يد السقف خلفي شمال	• بحاله جیده	
ىلاحظات أخرى	يوجد جراب جلد علي الطارة - كس	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	

	میکانیکا	حالة الد			
				ـحرك والحوض)	كشف مرئي (الم
• أقل من الطبيعي	مستوى زيت المحرك	• طبیعي		بالة المحرك المرئية	
• لا يوجد	لون العادم		• بترولي		لون زيت المحرك
• لا يوجد	حالة التربو المرئية		• طبيعي	ية	حالة الفتيس المرئ
• جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء		• جيدة		حالة التوربيدو
					ملاحظات أخري
					كفاءة المحرك
	dry test) kg/cm2)	قيم الكبس ناشف			
		غرفة4	غرفة3	غرفة2	غرفة1
	wet test) kg/cm2)	قيم الكبس بالزيت			
		غرفة4	غرفة3	غرفة2	 غرفة1
• لا يحتاج للكبس	كفائة المحرك		0.00	كبس المحرك%	
			لم يتم الكبس		ملاحظات كفاءة اا
					الفتيس / علبة ا
• طبیعي	علامات عصاية الفتيس في التابلوه		طبيعي		حركة عصاية الفتير
			• لا يوجد	ـ مع النقلات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	وجود نتش أو خبط
					ملاحظات أخري
• سائل تبرید أحمر نظیف	حالة سائل التبريد		o v lo	N. I.	دورة التبريد مستوى سائل التب
	حالة الرادياتير		 طبیعي 		
• طبيعي			• طبيعي		حالة مروحة التبريد
	 طبیعي 				ملاحظات أخرى
				ورية	بنود الصيانة الد
• لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية	• جيدة			حالة سيور المجمو
• لم يتم الفك	نوع البوجيهات	و موعد الصيانة	• يتم التغيير م <u>ح</u>		فلتر الهواء
1 -1			ي ب	ات	 لون وحالة البوجيھ
		(, , "		ملاحظات أخرى

حالة العفشة و الفرامل				
			العفشة ونقل الحركة	
• بحاله جيدة	مساعدين خلفي	• بحاله جيده	مساعدين أمامي	
• بحالة جيدة	علبة الدركسيون/سكاترا	• لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي	
• بحالة جيدة	ذراع الميزان	• لا يوجد	مسامير الميزان	
• بحالة جيده	مقصات أمامي سفلي	• لا يوجد	مقصات أمامي علوي	
• بحالة جيدة	دنجل / مقصات خلفي	• لا يوجد	علبة نقل الحركة	
• طبیعي	بلي عجل خلفي	• طبيعي	بلي عجل أمامي	
• بحاله جیده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	• بحالة جيدة	قاعدة محرك يمين	
• بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتيس خلفية	• لا يوجد	قاعدة / شداد فتيس أمامية	
• لا يوجد	عامود الكردان	• بحالة جيدة	قنطرة العفشة	
• لا يوجد	كبالن خلفية	• لا يوجد ملاحظات	كبالن أمامية	
• لا يوجد	اكسات خلفية	• لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية	
• لا يوجد	كرونة خلفية	• لا يوجد	كرونة أمامية	
			ملاحظات أخرى	
			الفرامل	
• جيدة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	75%~ •	حالة تيل الفرامل الأمامية	
75% •	حالة تيل الفرامل الخلفية	• کهرباء	فرامل اليد	
• لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	• جيدة	حالة طنابير الفرامل الخلفية	
			ملاحظات أخرى	

	حالة الكهرباء			
			كشف جهاز الاعطال	
	P0303-P0304-P0302-P0301	• يوجد أعطال ثانوية	أعطال المحرك	
ں خاصة بحریق غیر مکتمل	ىف علي قراءة العداد)- اكواد اعطار	لم يتمكن جهاز الاعطال من الكثر بالمحرك	ملاحظات اعطال المحرك	
		• لا يوجد	أعطال الفتيس	
			ملاحظات أعطال الفتيس	
		• لا يوجد	أعطال الايرياج	
			ملاحظات أعطال الايرياج	
U016987-U019887-U012087	7-U111687 (B1A3F- B1A3F- B1A05- (B1A06	• يوجد أعطال ثانوية	أعطال كنترولات أخرى	
خاصة بالتحكم بالصوت من	ن كنترولات السيارة -(اكواد اعطال ه	اكود اعطال خاصه بفقد اتصال بيا الطارة)	ملاحظات أعطال كنترولات أخرى	
			ملاحظات مع الدواره	
• طبيعي	أنوار التابلوه مع الدوارة	• طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكت	
• طبیعي	أصوات مع الدوارة	• طبیعي	سرعة الدوارة	
			ملاحظات أخرى	

الجنوط والكاوتش					
• تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات	حالة الكاوتش الأمامي	• تجریحات بسیطة	حالة الجنوط الأمامية		
• بحالة متوسطة	حالة الكاوتش الخلفي	• تجریحات بسیطه	حالة الجنوط الخلفي		
• تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات	حالة الكاوتش الاستبن	• بحالة ممتازة	حالة جنط الاستبن		
		تيوبليس	نوع الكاوتش		
	ملاحظات الجنوط و الكاوتش				

البطارية وشحن الدينامو					
طارية	• جيدة	حالة شحن الدينامو	• جيد		
لبطارية	• جيدة				
ت البطارية وشحن الدينامو					

الملحقات				
• موجود	كتالوج السيارة	• متوفرة (بحالة جيدة)	العدة وأدوات الأمان	
• موجود	كتيب الضمان	• يعمل بكفاءة	الريموت/ المفتاح الأساسي	
• یوجد بعض فواتیر	فواتير الصيانة	• لا توخد	الريموت /المفتاح الاضافي	

تجربة القيادة	
	ملاحظات الاصوات أثناء القيادة
	ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة
	ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف
	ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات
	ملاحظات تجربة القيادة





FR L 45 RR R 45





FR O RR O





L 90 R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR




RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



كتالوج السيارة : موجود



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



كتيب الضمان : موجود



فرش كرسي أمامي شمال : قطع /كسر / شرخ /تلف



الكبوت : فبريكه (خرابيش)



باب الشنطة : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الخلفي : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الاكصدام الأمامي : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الرفرف الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)



قائم خارجي أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش - خبطات)



العتب السفلي يمين : فبريكة (خرابيش)



مراية الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (نقرة)



دواخل وقوائم باب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب خلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



حالة الجنوط الأمامي : تجريحات بسيطة



حالة الجنوط الخلفي : تجريحات بسيطه



الاكصدام الأمامي :



كشاف شبورة امامي : كسر في الكشاف



Shop Name: Karcel Tel: 01271111659

Email: customercare@Karcel-eg.com Address: 4A, Maadi Star Towers ,cairo Report ID: MAXIA20250304032338 Test Time: 2025-03-04 03:23:38

est Time: 2025-03-04 03:23:38 Technician: --

Saicmg Vehicle Diagnostic Report

Vehicle Information

--/Saicmg/MG ZS(-2019)/ VIN: LSJW74U64MZ102784

Customer Information

Name: --

Device information

Scanner: MaxiCheck MX808S

Version: V4.50

Odometer Reading: 167943km

License Plate: 1

Tel: --

Serial Number: DA7GP4C01004

Repair Order Number:

DA7GP4C0100420250304031928573

🔁 System Scanned(10)

by Sterri Godinica (10)	
System	Status/DTC
EMS-ECM	© 6
TCM-AT	⊘ 0
ABS/SCS	⊘ 0
SDM-SRS	② 0
IPK	② 0
TPMS	② 0
BCM-BCM	Q 4
AC	② 0
EPS	③ 1
FICM-FICM	Q 4

DTC (15)

EMS-ECM (6 DTCs)

DTC	Description	Status
P0303F2	Misfire Monitoring - Three Cylinder Misfire Occurred - Not Credible	Aging
P0304F2	Misfire Monitoring - Four Cylinder Misfire Occurred - Not Credible	Aging
P0302F2	Misfire Monitoring - Two Cylinder Misfire Occurred - Not Credible	Aging
P0301F2	Misfire Monitoring - A Cylinder Misfire Occurred - Not Credible	Aging

KARCEL www.autel.com

MaxiCheck MX808S

/Saicmg/MG ZS(-2019)/		Time: 2025-03-04 03:23:38	Report ID: MAXIA20250304032338		
P0300F2	Misfire Monitoring - Multiple Cylinder Misfire Occurred - Not Credible		Aging		
P161306	Challenge Period Expired	Challenge Period Expired			
BCM-BCM (4 DTCs)					
DTC	Description	Description			
U016987	Lost communication with sunre	Lost communication with sunroof control module			
U019887	Lost communication with telematics control module (TBOX)		Currently		
U012087	Lost communication with intell	Lost communication with intelligent alternator			
U111687	Lost communication with Electronic Battery Sensor (EBS)		Currently		
EPS (1 DTC)					
DTC	Description	Description			
U0121	Lost Communication with Anti-	Lost Communication with Anti-Lock Brake System (ABS)			
FICM-FICM (4	IDTCs)				
DTC	Description		Status		
B1A3E	Seek Up Switch (SWC) Stuck		Aging		
B1A3F	Seek Down Switch (SWC) Stuck		Aging		
B1A05	Volume Up Switch (SWC) Stuck		Aging		
B1A06	Volume Down Switch (SWC) Stuck		Aging		
Technician Notes					
	Customer name:				
	Technician:				

Note:Please save a copy of this report for your records.

Date: ____

Disclaimer: This report provides a reference for vehicle inspection and maintenance only. Autel is not liable for any accident, property damage, or personal injury resulting from the use of this information.



MaxiCheck MX808S