بيانات العميل والسيارة			
موديل السيارة	Seat Leon 2020 1st Category		
اللون	نبيتي	قراءة العداد	71345
توكيلات	لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد
تاريخ انتهاء الرخصه	2027-07-09	المرور	النزهة

مواصفات السيارة			
نوع الهيكل	HATCHBACK	عدد السلندرات	4
سعة المحرك	1600	التربو	لا يوجد
نوع الوقود	بنزين	عدد الايرباج	8
فتحة سقف	فتحة سقف ✓	نوع الفتيس	أوتو 6 سرعات
نظام الفرامل والاتزان الالكتروني	ABS/EBD/ESP ✓	عدد المقاعد	5
نظام فرامل اوتوماتيك	لا يوجد	نظام مساعدة الركن	حساسات أمامي/خلفي+كاميرا ✓
نظام تحديد المسار	لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد
دخول السيارة	بصمة ✓	نوع الفرش	جلد + قماش مخمل أصلي ✓
الجنوط	الومونيوم سبور ✓	مقاس الجنوط	17
حفظ وضعيات الكراسي	لا يوجد	مفتاح التشغيل	زرار تشغيل ✓
كراسي كهرباء	لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد
كراسي ماساج	لا يوجد	تحكم الصوت من الطارة	يوجد ✓
شاشة في التابلوه	7 بوصة ✓	فتح الشنطة اوتوماتيك	لا يوجد
مرايات ضم	يوجد ✓	مثبت /محدد سرعة	يوجد ✓

ملخص حالة السيارة			
حالة البودي الخارجي	رش في بعض أجزاء السيارة	حالة الميكانيكا	بحالة ممتازة
حالة البودي الداخلى	فبريكة بالكامل	حالة العفشة	بحالة ممتازة
حالة الشاسية	لا يوجد ملاحظات	حالة الكهرباء	بحالة جيدة جدا
حالة الجنوط والكاوتش	بحالة جيدة	حالة التكييف	بحالة ممتازة
حالة الزجاج والكشافات	بحالة ممتازة	حالة الصالون	بحالة ممتازة

حالة البودي الخارجي			
الكبوت	رش بدون معجون (خرابيش)	الاكصدام الأمامي	رش بدون معجون (خرابيش)
السقف	فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	فبريكة (خرابيش)
باب الشنطة	فبريكة بالكامل	شبكة أمامية	لا يوجد ملاحظات
الرفرف الأمامي يمين	رش بدون معجون (خرابيش)	الرفرف الأمامي شمال	رش بدون معجون (خرابيش)
قائم خارجي أمامي يمين	فبريكة بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	فبريكة بالكامل
الباب الأمامي يمين	فبريكة (خرابيش)	الباب الأمامي شمال	فبريكه (خرابيش)
الباب الخلفي يمين	فبريكة (خرابيش)	الباب الخلفي شمال	فبريكة (خرابيش)
قائم خارجي خلفي يمين	فبريكة بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	فبريكة بالكامل
الرفرف الخلفي يمين	فبريكة (خرابيش)	الرفرف الخلفي شمال	فبريكة (خرابيش)
العتب السفلي يمين	فبريكة (صدمة كبيرة)	العتب السفلي شمال	فبريكة (خرابيش - خبطات)
مراية الباب الأمامي يمين	فبريكة بالكامل	مراية الباب الأمامي شمال	فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الأمامي يمين	فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	فبريكة بالكامل
مفصلات الكبوت	يوجد رش	مفصلات الشنطه	فبريكة بالكامل
ملاحظات أخري	رش جزئي بدون معجون في رفارف اماميه - بداية صدأ في مسامير شدادات الأبواب		
حالة زجاج / كشافات / أخرى			
زجاج البانوراما	لا يوجد	زجاج فتحة السقف	بحالة جيدة
زجاج السيارة الأمامي	بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	بحالة جيده
زجاج باب خلفي يمين	بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	بحالة جيدة
شراعات خلفية	بحالة جيدة	شراعات أمامية	بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	بحالة جيدة
كشافات إشاره أمامي	بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	بحالة جيدة
سيستم مياة مساحات	لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	جيد
مساحات الزجاج الأمامي	بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	بحالة جيدة
ملاحظات أخري			

حالة البودي الداخلي و الشاسية			
بودي داخلي			
دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	● فبريكة بالكامل
دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	● فبريكة بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكة بالكامل
دواخل وأرضية الشنطة	● فبريكة بالكامل	ستارة شنطة خلفية	● لا يوجد ملاحظات
حامل طقم التبريد	● لا يوجد ملاحظات		
ملاحظات أخري			
شاسيه			
بطاحة أمامي يمين	● فبريكه بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكه بالكامل
الشاسيه الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات
الصدر الأمامي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات
ملاحظات أخرى			

حالة الصالون			
لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	● تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءه
مفتاح زجاج خلفي يمين	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة
الكونتاكت	● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة
مفتاح الأنوار	● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	● تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● يعمل بكفاءة
الكاسيت / الراديو / الشاشة	● يعمل بكفاءة	التابلوه	● بحاله جيده
سماعات كاسيت أمامية	● تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● يعمل بكفاءة
أنوار أمامية	● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة
حساسات الركن	● يعمل بكفاءة	كاميرات	● تعمل بكفاءة
مرايات الضم	● تعمل بكفائة	الكلاكس	● يعمل بكفاءة
تبريد التكييف	● جيد	سويتشات التكييف	● تعمل بكفاءة
هوايات التكييف	● بحالة جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده
الطارة / الدركسيون	● لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	● تعمل بكفاءة
فرش الباب الأمامي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيدة
فرش الباب الخلفي يمين	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده
فرش كرسي أمامي يمين	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده
فرش كنبة خلفي	● بحاله جيده	فرش السقف	● يحتاج تنظيف فقط
فيبر قائم أمامي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم وسط يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده
فيبر قائم خلفي يمين	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده
شماسات أمامية	● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده
مقبض يد السقف أمامي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده
مقبض يد السقف خلفي يمين	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده
ملاحظات أخرى			

حالة الميكانيكا

كشف مرئي (المحرك والحوض)

حالة المحرك المرئية	● طبيعي	مستوى زيت المحرك	● طبيعي
لون زيت المحرك	● بترولي	لون العادم	● لا يوجد
حالة الفتيس المرئية	● طبيعي	حالة التربو المرئية	● لا يوجد
حالة التوربيدو	● جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء	● جيدة
ملاحظات أخري	اثار تربيط في احد مسامير تربيط المحرك بالفتيس		

كفاءة المحرك

قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2				
غرفة1	غرفة2	غرفة3	غرفة4	

قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2				
غرفة1	غرفة2	غرفة3	غرفة4	

كبس المحرك%	0.00	كفائة المحرك	● لا يحتاج للكبس
ملاحظات كفاءة المحرك	لم يتم الكبس		

الفتيس / علبة التروس

حركة عصاية الفتيس	طبيعي	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	● طبيعي
وجود نتش أو خبط مع النقلات	● لا يوجد		
ملاحظات أخري			

دورة التبريد

مستوى سائل التبريد	● طبيعي	حالة سائل التبريد	● سائل تبريد أحمر نظيف
حالة دورة التبريد خارج الردياتير	● طبيعي	حالة الردياتير	● طبيعي
حالة مروحة التبريد	● طبيعي		
ملاحظات أخرى			

بنود الصيانة الدورية

حالة سيور المجموعة الخارجية	● جيدة	صوت من المجموعة الخارجية	● لا يوجد
فلتر الهواء	● يتم التغيير مع موعد الصيانة	نوع البوجيهات	● لم يتم الفك
لون وحالة البوجيهات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة		
ملاحظات أخرى			

حالة العفشة و الفرامل

العفشة ونقل الحركة			
مساعدين أمامي	بحاله جيده	مساعدين خلفي	بحاله جيدة
بطاحات مساعدين أمامي	لا يوجد ملاحظات	علبة الدركسيون/سكاترا	بحالة جيدة
مسامير الميزان	لا يوجد	ذراع الميزان	بحالة جيدة
مقصات أمامي علوي	لا يوجد	مقصات أمامي سفلي	بحالة جيده
علبة نقل الحركة	لا يوجد	دنجل / مقصات خلفي	بحالة جيدة
بلي عجل أمامي	طبيعي	بلي عجل خلفي	طبيعي
قاعدة محرك يمين	بحالة جيدة	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	بحاله جيده
قاعدة / شداد فتيس أمامية	لا يوجد	قاعدة / شداد فتيس خلفية	بحالة جيدة
قنطرة العفشة	بحالة جيدة	عامود الكردان	لا يوجد
كبالن أمامية	لا يوجد ملاحظات	كبالن خلفية	لا يوجد
اكسات أمامية	لا يوجد ملاحظات	اكسات خلفية	لا يوجد
كرونة أمامية	لا يوجد	كرونة خلفية	لا يوجد
ملاحظات أخرى			
الفرامل			
حالة تيل الفرامل الأمامية	~75%	حالة طنابير الفرامل الأمامية	شفة
فرامل اليد	كهرباء	حالة تيل الفرامل الخلفية	75%
حالة طنابير الفرامل الخلفية	شفة	أصوات مع دوسة الفرامل	لا يوجد
ملاحظات أخرى			

حالة الكهرباء

كشف جهاز الاعطال		
أعطال المحرك	لا يوجد	
ملاحظات اعطال المحرك		
أعطال الفتيس	لا يوجد	
ملاحظات أعطال الفتيس		
أعطال الايرباج	لا يوجد	
ملاحظات أعطال الايرباج		
أعطال كنترولات أخرى	يوجد أعطال ثانوية	U1014
ملاحظات أعطال كنترولات أخرى	كود عطل مسجل خاص بخطاء في نقل البيانات علي كنترول Information electronics	
ملاحظات مع الدواره		
أنوار تابلوه مع الكونتاكت	طبيعي	أنوار التابلوه مع الدوارة	طبيعي
سرعة الدوارة	طبيعي	أصوات مع الدوارة	طبيعي
ملاحظات أخرى		

الجنوط والكاوتش			
حالة الجنوط الأمامية	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة جيدة
حالة الجنوط الخلفي	● بحاله جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	● بحالة جيدة
حالة جنط الاستبن	● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستبن	● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات
نوع الكاوتش	تيوبليس		
ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو			
حالة البطارية	● جيدة	حالة شحن الدينامو	● جيد
كابلات البطارية	● جيدة		
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات			
العدة وأدوات الأمان	● متوفرة (بحالة جيدة)	كتالوج السيارة	● موجود
الريموت/ المفتاح الأساسي	● يعمل بكفاءة	كتيب الضمان	● لا يوجد
الريموت /المفتاح الاضافي	● لا يوجد	فواتير الصيانة	● يوجد بعض فواتير

تجربة القيادة	
ملاحظات الاصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	تم تغيير كبوت
ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات	
ملاحظات تجربة القيادة	

FR L 45

RR R 45

FR 0

RR 0

L 90

R 90



FR SEATS



RR SEATS

CLUSTER

ODOMETER

STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN

CONSOLE

RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT

FR L DOOR

FR R DOOR

RR L DOOR

RR R DOOR

FR L TIRE

FR R TIRE

RR L TIRE

RR R TIRE

ENGINE COMPARTMENT

CAR HOOD

TRUNK

TRUNK HOOD

SPARE TIRE

LIGHT SWITCHES

EXTRA OPTIONS

DRIVER SEAT SWITCHES



كتالوج السيارة : موجود

العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



الكبوت : رش بدون معجون (خرابيش)

حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة

الباب الأمامي شمال : فبريكه (خرابيش)

الرفرف الأمامي شمال : رش بدون معجون (خرابيش)

الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)

الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)

الاكصدام الأمامي : رش بدون معجون (خرابيش)

العتب السفلي شمال : فبريكة (خرابيش - خبطات)

الرفرف الأمامي يمين : رش بدون معجون (خرابيش)

الاكصدام الخلفي : فبريكة (خرابيش)

الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)

الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)

العتب السفلي يمين : فبريكة (صدمة كبيرة)

الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)

احد مسامير تربيط المحرك بالفتيس : اثار تربيط

Shop Name: Karcel
Tel: 01271111659
Email: customercare@Karcel-eg.com
Address: 4A, Maadi Star Towers ,cairo

Report ID: MAXIA20250316005447
Test Time: 2025-03-16 00:54:47
Technician: --

2020 (L) Seat Vehicle Diagnostic Report

Vehicle Information

2020 (L)/Seat/5F - Leon 2013 >/all engine codes
VIN: VSSZZZ5FZLR108397
Odometer Reading: 71345km
License Plate: 1

Customer Information

Name: --
Tel: --

Device information

Scanner: MaxiCheck MX808S
Version: V8.00
Serial Number: DA7GP4C01004
Repair Order Number: DA7GP4C0100420250316005043115

System Scanned(19)

System	Status/DTC
01 - Engine Control Module 1	0
02 - Transmission electronics	0
03 - Brakes 1	0
08 - Air Conditioning	0
09 - Electronic central electric	0
15 - Airbag	0
17 - Instrument cluster	0
19 - Gateway	0
2B - Steering Column Locking	0
42 - Driver's door electronics	0
44 - Power Steering	0
47 - Sound system	0
4B - Multi-function module	0
52 - Passenger's door electronics	0
5F - Information electronics 1	1
76 - Parking assistance	0
B7 - Interface for access/start system	0
D6 - Light Control Left 2	0
D7 - Light Control Right 2	0

DTC (1)

5F - Information electronics 1 (1 DTC)

DTC	Description	Status
U101400	Control module incorrectly coded	Active/static

Technician Notes

Customer name: _____

Technician: _____

Date: _____

Note:Please save a copy of this report for your records.

Disclaimer: This report provides a reference for vehicle inspection and maintenance only. Autel is not liable for any accident, property damage, or personal injury resulting from the use of this information.