



بيانات العميل والسيارة			
Audi A5 2019 4th Category			موديل السيارة
125036	قراءة العداد	فضي	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
6 أكتوبر	المرور	2027-06-11	تاريخ انتهاء الرخصه

مواصفات السيارة				
4	عدد السلندرات	SEDAN	نوع العيكل	
✓ فردي	التربو	1400	سعة المحرك	
6	عدد الابرياج	بنزين	نوع الوقود	
S-Tronic	نوع الفنيس	لا يوجد	فتحة سقف	
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل والاتزان الالكتروني	
✓ حساسات أمامي/خلفي+كاميرا	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك	
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار	
✓ جلد أصلي	نوع الفرش	✓ بصمة	دخول السيارة	
18	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط	
✓ زرار تشغيل	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي	
لا يوجد	سخانات في الكراسي	✓ كراسي أمامية	كراسي كهرباء	
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج	
✓ يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 5 بوصة	شاشة في التابلوه	
✓ يوجد	مثبت / محدد سرعة	✓ يوجد	مرايات ضم	

ملخص حالة السيارة				
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	فبريكه (يوجد ملاحظات)	●	حالة البودي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشه	فبريكه بالكامل	●	حالة البودي الداخلي
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	لا يوجد ملاحظات	●	حالة الشاسيه
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	بحالة جيدة جدا	●	حالة الجنوط والكافوش
● بحالة ممتازة	حالة الصالون	بحالة جيدة جدا	●	حالة الزجاج والكريافت

حالة البوادي الخارجي

● فبريكا (خرايبيشن)	الاصدام الأمامي	● فبريكا بالكامل	الكتوب
● فبريكا (خرايبيشن)	الاصدام الخلفي	● فبريكا بالكامل	السقف
● لا يوجد ملاحظات	شبكة أمامية	● فبريكا بالكامل	باب الشنطة
● فبريكا (خرايبيشن)	الرفف الأمامي شمال	● فبريكا بالكامل	الرفف الأمامي يمين
● فبريكا بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكا بالكامل	قائم خارجي أمامي يمين
● فبريكا بالكامل	الباب الأمامي شمال	● فبريكا بالكامل	الباب الأمامي يمين
● فبريكا بالكامل	الباب الخلفي شمال	● فبريكا بالكامل	الباب الخلفي يمين
● فبريكا بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكا بالكامل	قائم خارجي خلفي يمين
● فبريكا بالكامل	الرفف الخلفي شمال	● فبريكا بالكامل	الرفف الخلفي يمين
● فبريكا بالكامل	العتب السفلي شمال	● فبريكا بالكامل	العتب السفلي يمين
● فبريكا بالكامل	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكا (خرايبيشن)	مراية الباب الأمامي يمين
● فبريكا بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكا بالكامل	مفصلات الباب الأمامي يمين
● فبريكا بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكا بالكامل	مفصلات الباب الخلفي يمين
● فبريكا بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكا بالكامل	مفصلات الكتوب
قراءات السيارة من الداخل والخارج أعلى من المعدل الطبيعي			ملاحظات أخرى

حالة زجاج / كشافات / أخرى

● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● لا يوجد	زجاج البانوراما
● بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	● تم التغيير	زجاج السيارة الأمامي
● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي يمين
● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي يمين
● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة	شراعات خلفية
● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● جديد (تم التغيير قريباً)	الكشاف الأمامي يمين
● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي يمين
● كسر بالباغة	كشافات شبورة خلفي	● لا يوجد	كشافات شبورة أمامي
● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره أمامي
● جيد	كاوتش الأبواب	● لا يوجد ملاحظات	سيستم مياة مساحات
● لا يوجد	مساحة الزجاج الخلفي	● بحاله جيدة	مساحات الزجاج الأمامي
			ملاحظات أخرى

حالة البوادي الداخلي و الشاسية

				بودي داخلي
● فبريكه بالكامل	دواخلي الباب الأمامي شمال + القوائم	فبريكه بالكامل	● دواخلي الباب الأمامي يمين + القوائم	دواخلي الباب الأمامي يمين + القوائم
● فبريكه بالكامل	دواخلي الباب الخلفي شمال + القوائم	فبريكه بالكامل	● دواخلي الباب الخلفي يمين + القوائم	دواخلي الباب الخلفي يمين + القوائم
● لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	فبريكه بالكامل	● دواخلي وأرضية الشنطة	دواخلي وأرضية الشنطة
		● لا يوجد ملاحظات	● دواخلي طقم التبريد	دواخلي طقم التبريد
				ملاحظات أخرى
				شاسيه
● فبريكه بالكامل	بطاحة أمامي شمال	فبريكه بالكامل	● بطاحة أمامي يمين	بطاحة أمامي يمين
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات	● الشاسيه الأمامي	الشاسيه الأمامي
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات	● الصدر الأمامي	الصدر الأمامي
				ملاحظات أخرى

حالة الصالون

● تعمل بكفاءه	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة	● لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية
● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة	● مفتاح زجاج خلفي يمين
● لا يوجد	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة	● الكونتاك
● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة	● مفتاح الأنوار
● يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● تعمل بكفاءة	● لوحة العدادات
● بحاله جيده	التابلوه	● يعمل بكفاءة	● الكاسيت / الراديو / الشاشة
● يعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● تعمل بكفاءة	● سماعات كاسيت أمامية
● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة	● أنوار أمامية
● تعمل بكفاءة	كاميرا	● يعمل بكفاءة	● حساسات الركن
● يعمل بكفاءة	الكللاكس	● تعمل بكفاءة	● مرايات الضم
● تعمل بكفاءة	سوينشات التكييف	● جيد	● تبريد التكييف
● بحاله جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده	● هوايات التكييف
● تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان	● لا يوجد ملاحظات	● الطارة / الدركسيون
● بحاله جيدة	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده	● فرش الباب الأمامي يمين
● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده	● فرش الباب الخلفي يمين
● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده	● فرش كرسي أمامي يمين
● بحاله جيده	فرش السقف	● بحاله جيده	● فرش كنبة خلفي
● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده	● فيبر قائم أمامي يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده	● فيبر قائم وسط يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده	● فيبر قائم خلفي يمين
● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده	● شماسات أمامية
● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده	● مقبض يد السقف أمامي يمين
● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده	● مقبض يد السقف خلفي يمين
			ملاحظات أخرى

كتشاف، مرئي (المحرك والحوض)

• طبيعي	مستوى زيت المحرك	• طبيعي	حالة المحرك المرئية
• لا يوجد	لون العادم	● بترولي	لون زيت المحرك
• طبيعي	حالة التربو المرئية	• طبيعي	حالة الفتيس المرئية
• جيدة	حالة صفيرة الكهرباء	• جيدة	حالة التوربido
			ملاحظات أخرى
			كفاءة المحرك
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm ²			
	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2
			غرفة 1
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm ²			
	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2
			غرفة 1
• لا يحتاج للكبس	كفاءة المحرك	0.00	% كبس المحرك
لا يوجد ملاحظات			ملاحظات كفاءة المحرك
			الفتيس / علبة التروس
• طبيعي	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	طبيعي	حركة عصاية الفتيس
		• لا يوجد	وجود نتش أو خط مع النقلات
			ملاحظات أخرى
			دورة التبريد
• سائل تبريد أحمر نظيف	حالة سائل التبريد	• طبيعي	مستوى سائل التبريد
• طبيعي	حالة الرادياتير	• طبيعي	حالة دورة التبريد خارج الرادياتير
		• طبيعي	حالة مروحة التبريد
			ملاحظات أخرى
			بنود الصيانة الدورية
• لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية	• جيدة	حالة س سور المجموعة الخارجية
• لم يتم الفك	نوع البو giohهات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة	فلتر الهواء
		● يتم التغيير مع موعد الصيانة	لون وحالة البو giohهات
			ملاحظات أخرى

حالة العففة و الفرامل

				العففة و نقل الحركة
● بحاله جيدة	مساعدین خلفی	● بحاله جيده	● مساعدین أمامی	
● بحاله جيدة	علبة الدركسیون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	● بطاحات مساعدین أمامی	
● بحاله جيدة	ذراع الميزان	● لا يوجد	● مسامير الميزان	
● بحاله جيده	مقصات أمامي سفلی	● بحاله جيدة	● مقصات أمامي علوي	
● بحاله جيدة	دنجل / مقصات خلفی	● لا يوجد	● علبة نقل الحركة	
● طبيعي	بلي عجل خلفی	● طبيعي	● بلي عجل أمامي	
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتیس)	● بحاله جيدة	● قاعدة محرك يمين	
● بحاله جيدة	قاعدة / شداد فتیس خلفية	● لا يوجد	● قاعدة / شداد فتیس أمامية	
● لا يوجد	عامود الكردان	● بحاله جيدة	● قنطرة العففة	
● لا يوجد	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	● كبالن أمامية	
● لا يوجد	اکسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	● اکسات أمامية	
● لا يوجد	کرونة خلفية	● لا يوجد	● کرونة أمامية	
			● ملاحظات أخرى	
				الفرامل
● جيدة	حالة طنابیر الفرامل الأمامية	● 25% ~ ●	● حالة تيل الفرامل الأمامية	
● 25% ●	حالة تيل الفرامل الخلفية	● كهرباء ●	● فرامل اليد	
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● ریجه ●	● حالة طنابیر الفرامل الخلفية	
			● ملاحظات أخرى	

حالة الكهرباء

				كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	● أعطال المحرك	
			● ملاحظات اعطال المحرك	
		● لا يوجد	● أعطال الفتیس	
			● ملاحظات اعطال الفتیس	
		● لا يوجد	● أعطال الایرباج	
			● ملاحظات اعطال الایرباج	
		● لا يوجد	● أعطال کنترولات أخرى	
			● ملاحظات اعطال کنترولات أخرى	
			● ملاحظات مع الدواره	
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	● أنوار تابلوه مع الكونتاك	
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	● سرعة الدواره	
			● ملاحظات أخرى	

الجنوط والكاوتش

● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة جيدة	حالة الجنوط الأمامية
● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	● بحاله جيدة	حالة الجنوط الخلفي
● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستثن	● بحالة جيدة	حالة جنط الاستثن
		تيوبليس	نوع الكاوتش
			ملاحظات الجنوط والكاوتش

البطارية وشحن الدينامو

● جيد	حالة شحن الدينامو	● جيدة	حالة البطارية
		● جيدة	كابلات البطارية
			ملاحظات البطارية وشحن الدينامو

الملحقات

● لا يوجد	كتالوج السيارة	● لا يوجد	العدة وأدوات الأمان
● لا يوجد	كتيب الضمان	● يعمل بكفاءة	الريموت / المفتاح الأساسي
● يوجد بعض فواتير	فواتير الصيانة	● لا يوجد	الريموت / المفتاح الإضافي

تجربة القيادة

	ملاحظات الأصوات أثناء القيادة
	ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة
	ملاحظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف
	ملاحظات العميل عن حوادث واصلحات
	ملاحظات تجربة القيادة

KARCEL



FR L 45

KARCEL



RR R 45

KARCEL



FR O

KARCEL



RR O

KARCEL



L 90

KARCEL



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER




ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN




CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الرفرف الأمامي شمال : فبريكه (خراييش)



الاكصدام الأمامي : فبريكه (خراييش)



الاكصدام الخلفي : فبريكه (خراييش)



مراية الباب الأمامي يمين : فبريكه (خراييش)



كشافات شبورة خلفي : كسر بالباغة



العدة وأدوات الأمان : لا يوجد عدة



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة